


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405701-0003			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	2				
Em estoque	3		Desvios		
Em Conserto Interno	2		Calibrador faltando modificação nº1 conforme desenho.  Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045068	12-09-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		66899

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405777-0002			LX examinar perpendicularidade		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
Em estoque	2		Calibrador com a posição nº 07 solta. ----- Posição nº01 danificada no Ø15,915mm.		
Em Conserto Interno	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045256	19-09-2024	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		66927

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP


09/10/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200484-0027			LG 10,0+0,05			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	5			Desvios		
Em Utilização	13			Calibrador faltando posição nº3 (2x) conforme desenho.		
Em estoque	9			Conserto		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046955	17-01-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67818	

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP

11/06/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200693-0005			'LG 9,30 +0,05		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd				
Sucitado	3				
Em Utilização	10				
Para Conserto Interno	2				
Em estoque	1				
Perdido	1				
Em Conserto Interno	2				
			Centro Custos	Gerência	Responsável
			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
			Desvios		
			Ø9,307mm ±0,0013mm (gasto 9,300mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 9,296mm - posição nº1		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047335	21-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		67906


Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH											
Equipamento		Denominação														
4715301136-0002		LO														
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	1	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação														
Status	Qtd	Conserto														
Sucitado	1															
Em Utilização	1															
Em Conserto Interno	1															
		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA												
		Desvios														
		Calibrador faltando modificação nº05 conforme desenho; Calibrador com folga posição 01+02 (2x), falta ajuste G conforme desenho; Distância 0,0mm ± 0,01mm está fora do especificado. Valor da medição -0,03mm; Distância 7,5mm ± 0,01mm está fora do especificado. Valor da medição -7,48mm.														
		Conserto														
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle												
LP-047467	21-01-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	67899												

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

09/06/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4737990008-001153			JMF9-PRISMA MAG																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685546</td><td>MOE1-DHK - Usinagem STH</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	20																				
Em Utilização	24																				
Para Conserto Interno	2																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME															
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle															
LP-047773	14-02-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			68091															

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25 *ANR*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316503394-0049			LY39P23/9,95																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	7																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-047836	26-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68167																

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP

09/06/25

ANR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716508293-0010			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	6																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-047837	26-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68171																


Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/06/25

APR



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716500353-0018			LY9P36D.12,00/OGIVA DE MEDIÇÃO				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	14			Desvios			
Em Utilização	2			Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 (2x) ----- Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,989mm - posição nº01			
Em estoque	2			Conserto			
Em Conserto Interno	2						
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-047843	26-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			68173	

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/06/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																		
Equipamento		Denominação																					
4316503367-0019		LY44P24DIAM9,50																					
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685487</td><td>MOE2-IP - Pré-Montagem Bombas A e P</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x) ---- Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,460mm - posição nº04</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE2-IP - Pré-Montagem Bombas A e P	ALEX TURKOT	Desvios			Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x) ---- Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,460mm - posição nº04			Conserto					
Centro Custos	Gerência	Responsável																					
685487	MOE2-IP - Pré-Montagem Bombas A e P	ALEX TURKOT																					
Desvios																							
Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x) ---- Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,460mm - posição nº04																							
Conserto																							
Status	Qtd	Conserto																					
Sucitado	9																						
Em Utilização	5																						
Para Conserto Interno	1																						
Em estoque	1																						
Em Conserto Interno	2																						
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																		
LP-047889	26-02-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68178																		

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0078			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685613</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,235mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,235mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,235mm - posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	20																			
Requisitado para Exame Interno	1																			
Em Utilização	19																			
Para Conserto Interno	8																			
Em construção	5																			
Em estoque	2																			
Perdido	9																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-048138	27-01-2025	CX 10	CALIBRADOR ACOMPANHA	67961																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

09/06/25




Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200630-0081			LG Ø2,25																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,248mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,248mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,248mm - posição nº3																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Requisitado para Exame Interno	1																				
Em Utilização	19																				
Para Conserto Interno	8																				
Em construção	5																				
Em estoque	2																				
Perdido	9																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-048139	27-01-2025	CX 10	CALIBRADOR ACOMPANHA		67962																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

09/06/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200623-0030			LG Ø2,000 +0,1 -0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº1 quebrada e faltando chanfro 0,3mm X 45° na posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº1 quebrada e faltando chanfro 0,3mm X 45° na posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº1 quebrada e faltando chanfro 0,3mm X 45° na posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	24																			
Requisitado para Exame Interno	1																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	1																			
Perdido	5																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048156	08-02-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68046															


Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316503394-0006			LY39P23/9,95																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	7																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-048187	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68238																

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716508293-0003			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (02x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	6																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-048188	11-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68236																

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/06/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4316400548-0028				LX733W1			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Transferido	1			685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	1						
Em Utilização	26			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			
Em estoque	2			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-048221	12-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			68246	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

09/06/25


APR



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4731800000-0021			YMK6W34			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	7			685435	MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT
Em Utilização	12					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	4			Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição do prisma.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048279	08-03-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68209	


Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP

11/06/25/



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH		
Equipamento			Denominação					
4716505607-0007			LY					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		Gerência		Responsável	
Status	Qtd		685421		MOE2-DU - Agies/HE P/ UI		ALEX TURKOT	
Sucitado	2							
Em Utilização	4		Desvios					
Para Conserto Interno	1		Calibrador está com as superfícies de medição das planezas gastas/danificadas.					
Em estoque	2		Conserto					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle		
LP-048379	18-03-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			68287		

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP

  
11/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715301045-0006			LO "UIN2"																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685554</td><td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 06 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 06 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 06 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	7																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	1																			
Em estoque	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048390	19-03-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68305															

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0204			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685481</td><td>MOE2-IP - Válvulas A/P/VE</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	10																				
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	133																				
Em Exame Interno	4																				
Para Conserto Interno	10																				
Em estoque	14																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-048643	24-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68327																

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0129			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685556</td><td>MOE1-UP - Usinagem Dura</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com superficie danificada, sem condições de avaliação da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com superficie danificada, sem condições de avaliação da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador com superficie danificada, sem condições de avaliação da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	10																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	133																			
Em Exame Interno	4																			
Para Conserto Interno	10																			
Em estoque	14																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048644	24-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68328															

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

09/06/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715900616-0005			LS																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando oxidação em preto na posição nº1 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador faltando oxidação em preto na posição nº1 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador faltando oxidação em preto na posição nº1 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	2																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-048732	03-04-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68470																

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715900616-0008			LS																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador não está com a posição nº01 oxidada em preto.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador não está com a posição nº01 oxidada em preto.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador não está com a posição nº01 oxidada em preto.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	2																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-048733	03-04-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68471																

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25

AN

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404958-0002			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qty		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	12		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	5				
		Desvios			
		to vivo da posição nº20 está irregular, encontrado rebarba.			
		anto vivo da posição nº21 está irregular, encontrado rebarba.			
		Conserto			
Em estoque			7		
Em Conserto Interno			1		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048999	10-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68214

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/04/25





Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4714201031-0002			LG Ø1,08±0,06												
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Para Conserto Interno	1											
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT													
Desvios															
Calibrador com a posição nº1 quebrada.															
Conserto															
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-049034	31-03-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68434										

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																													
Equipamento		Denominação																																
4738360388-0001		JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																																
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="7">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Sucitado</td><td>20</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>7</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>15</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>3</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	20	Para Conserto Interno	7	Em Exame Interno	15	Em Utilização	3	Em Conserto Interno	3	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																
Status	Qtd																																	
Sucitado	20																																	
Para Conserto Interno	7																																	
Em Exame Interno	15																																	
Em Utilização	3																																	
Em Conserto Interno	3																																	
Centro Custos	Gerência	Responsável																																
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																
Desvios																																		
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm																																		
Conserto																																		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																														
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES																														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																														
LP-049039	31-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68390																														

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

11/06/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																															
Equipamento		Denominação																																		
4738360386-0019		JMK6-OGIVA 4,00																																		
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="8">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Sucatado</td><td>30</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>4</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>15</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>15</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>3</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucatado	30	Para Conserto Interno	1	Em Exame Interno	4	Em Utilização	15	Em estoque	15	Em Conserto Interno	3	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado em Roteiro de medição. - Desvio é detectado no processo seguinte. - Não emitir N/C.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado em Roteiro de medição. - Desvio é detectado no processo seguinte. - Não emitir N/C.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																		
Status	Qtd																																			
Sucatado	30																																			
Para Conserto Interno	1																																			
Em Exame Interno	4																																			
Em Utilização	15																																			
Em estoque	15																																			
Em Conserto Interno	3																																			
Centro Custos	Gerência	Responsável																																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																																		
Desvios																																				
EIME com valores de calibração fora do especificado em Roteiro de medição. - Desvio é detectado no processo seguinte. - Não emitir N/C.																																				
Conserto																																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES																																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																																
LP-049120	12-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68550																																

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento		Denominação																		
4715301047-0001		LO "UI"																		
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qtd	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685554</td><td>MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº 01 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com posição nº 01 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Calibrador com posição nº 01 quebrada.																				
Conserto																				
Desativado	2																			
Sucitado	3																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BR NCO		PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-049141	09-04-2025	pr		68497	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

11/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507918-0053			LY conexao hidraulica																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição, causando vazamento.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição, causando vazamento.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na face de medição, causando vazamento.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	36																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049216	09-04-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	68502																

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716507131-0002			LY (CONFORME LY 10 N) Ø2,808 LOGIC 13				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula		RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2						
Em Utilização	2		Desvios				
Para Conserto Interno	1		Faltando Ø 4mm (2x)				
Em estoque	1		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049326	15-03-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			68276	

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25

APR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403228-0001			LX USADO C/4716403230...231			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Responsável
Status	Qtd		Gerência			
Desativado	3		685541		MOE1-DHK - Usinagem	EMANUEL VITOR
Transferido	1				Mole 17 MM Série B	CECCON
Sucitado	1		Desvios			
Em Utilização	1		Calibrador faltando modificação nº04 conforme desenho.			
Para Conserto Interno	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049627	19-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68781	

Andressa Neumann  
92736302

PS/QMM61-CtP

11/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716509013-0002			LY (CONEXÃO)				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT	
Sucatado	1						
Para Conserto Interno	1						
Em Utilização	2						
Em estoque	3						
			Desvios				
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049650	29-04-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			68639	

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25

AP




Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0138			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	81			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Exame Interno	2					
Em Utilização	10			Desvios		
Para Conserto Interno	5			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.		
Em construção	5			Conserto		
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049673	05-05-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68654	

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716511722-0002			LY 1,064?mm ±0,02mm												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Para Conserto Interno	1											
			Em Utilização	1											
685015	MOE1-UP - Control Valve UP	EMANUEL VITOR CECCON													
Desvios															
Distância 1,064mm ±0,01mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,034mm															
Conserto															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-049801	19-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68786										

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
11/06/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716404802-579145				LX Ø4,00 (S/ DRIFT USO EXCLUSIVO PRIMUS)			
Disponibilidade			Ação				
Status		Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência		Responsável
Sucatado		9		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI		ALEX TURKOT
Para Conserto Interno		1					
Em Utilização		6		Desvios			
Em construção		3		Calibrador com a posição nº 04 quebrada.			
Em estoque		2		Conserto			
Em Conserto Interno		3					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-049831	19-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68787		

Andressa Neumann  
92736302  
PS/QMM61-CtP  
09/06/25