

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5190806

Ordem: 5190806      Tipo ordem: ZM36      Emissor: BOJ4CT  
Equipamento: 200000008504      RETIFICA PETER WOLTERS AC 700-F  
Local instal.: 6854M420-616      CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO INDUZIDO  
C.C: 685616      Prioridade:  
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria      Emissão: 05.11.2024 08:38:12  
Atividade: FIN Fabricação interna      Prazo:  
Sintoma da falha:      Cod. ABC: B      CES978

Orçamento - 07/11/2024 - ENB9CT	
Careagem lateral Wolters	
Pedido: Daniel Novak	
Fabricar conforme desenho em anexo	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	BDV
			Qtd Plan Reserva				Reg Compra Item
0010		Careangem lateral Wolters	F-13-01	0,0 HRS	/	/	

RECEBIDO

EDV: 9289484 DATA: 03/12/24

NOME: Murillo V

VISTO: Murillo V

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria:      /      /      :	
Parada real:      /      /      :	

Código da causa:	Texto da causa:
Ações executadas	

* 05.11.2024 08:40:00 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: *Murillo V.*

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5191829

Ordem: 5191829      Tipo ordem: ZM36      Emissante: BOJ4CT  
Equipamento: 30549      RETIFICA STUDER S 20-2-650  
Local Instal.: 6854M600-867      CTP/TEF13 - AFIAÇAO FERRAMENTAS  
C.C: 685867      Prioridade:  
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria      Emissão: 04.12.2024 07:58:52  
Atividade: FIN Fabricação interna      Prazo:  
Cod. ABC: E      CTS978

Base do arrastador	Pedido:Teles
Quantidade:01 peça	
Status:Parada	

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	Plan	Reserva	Req Compra
Item					
0010	Base do arrastador	F-13-01	0,0 HRS	/ /	

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	/ /	Parada real:	

Código da causa:      Texto da causa:      Ações executadas

* 04.12.2024 08:00:26 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: *João* 92896267 TCR 11

30.09.2024      Pag.: 1 / 1

Equilibrante:

Pallet SP UP - 023

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM  
Prazo: 27.09.2024 Cod. ABC:

Sintoma da falha: CES978

Sintoma da falha:

Solto cardânico dentro da máquina.

Solito cardânico dentro da máquina.

\_\_\_\_\_

0010 Solto cardânico dentro da máquina. FF0600 0,0 HRS / /

9. avar norma + serie.

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Texto da causa:

Acções executadas

Kokumara 92896115