

	<h1 style="text-align: center;">INFORME INYECCIÓN / CALIDAD</h1>				Molde nuevo : <input type="checkbox"/>
					Modificación: <input checked="" type="checkbox"/>
					Comparativa: <input type="checkbox"/>
Departamentos Implicados:	Inyección <input checked="" type="checkbox"/>	Calidad <input checked="" type="checkbox"/>	Sala C <input type="checkbox"/>	Almacén <input type="checkbox"/>	Otro <input checked="" type="checkbox"/> Taller

Referencia: 1860/0/3	Fecha plano : No hay	Material : SAN Kostyl
Denominación: Tapa 50ml Mar Mar Prima	Cavidades: 4/4	Color: Nacar

INFORME

Motiu informe : Se fabricant 4 Noyos Nuevos.
--

Informe Injecció : <p>S'envia motlle a Cornellà amb la postiseria de la versió 0/4 desmuntada. (Rabaneda enviar els vasos i punxons versió tapa gota 0/4).</p> <p>S'han de canviar resistències de les boquilles, teniu els recanvis a Cornellà, els que sobrin enviar a Taller Fabrica. Comprovar c.c i retornar motlle a fabrica amb la versió tapa gota operativa 0/4.</p> <p>La versió que enviem muntada és la mar mar prima, hi ha un punxó petat que vàrem haver de soldar per poder produir, un altre veureu que també està apunt de petar, fer dos punxons nous.</p> <p style="text-align: right;">Joan Fíguls <u>27/11/18</u></p>

Informe Taller Cornellà : <p>Se han construido 4 noyos nuevos, se envían desmontados (Mas los rotos) pues el resto del molde está trabajando en fabrica con otra versión.</p> <p style="text-align: right;">Manel <u>16/01/19</u></p>
--

INFORME CALIDAD

<p>Se hacen las pruebas de montaje y funcionalidad de las 4 figuras .</p> <p>Montaje Correcto</p> <p>Funcionalidad Correcto.</p>
--

INFORME REALIZADO

Responsable Calidad : Quicu Estebanell Fecha : 25/01/2019
--