

Referència: 1597

Denominació: Tarro 50 ml PP

Materials: PP

Data: 07/06/2021

Motiu informe: Mostres/ proves del tarro ref.1597 per veure estat de la peça.

Fa molts anys que no va aquest motlle. Es fan mostres per nou client. No hi ha pauta, si plànot.

INFORME TALLER:


REFERÈNCIA	DENOMINACIÓ	
1597	Tarro 50ml	
DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ
09/04/2021		Abrir molde, inspeccion visual molde y versiones, comprobar refrigeraciones, engrasar y proteger, fabricar, pintar y montar brida de seguridad.

INFORME PROVA MECÀNIC – Bolaño

Les 2 peces fan rebava a la boca. Cops a les correderes.

El motlle fa molt temps que no treballa. Seria convenient reparar correderes, netejar i revisar que tot estigui ok.

PLÀNOL ACTUAL: Si – 30/03/21 (En el plànol hi ha els forats a l'ombro que son del tarro T-89 ref.1597/0/1) – La resta de mides han de ser igual.



MODIFICACIÓN						INFORME
VERSION	FECHA	OPERACION			S / NO	
Dibujado	Nombre	Fecha	Materal figura	--	Nº de molde	M-1597
Combinado	E.V.	30/03/2021	Contracción	--	Cantidad de figuras	--
			Peso figura	--	Referencia cliente	
Esc.Tol.	TARRO T-78 50 ml.					
2:1 ±0.2	M-1597					

INFORME DIMENSIONAL:

Les 2 figures no estan numerades. Tinc 3 injectades marcades amb la posició del motlle. A part del plànol, comparo mides amb mostra del tarro vell T-89 (ref.1597/0/1)

Figura	Ø ombro 64.5 mm	Ø rosca 57.7 mm	Ø ext.coll 56.0 mm	Ø interior 49.2 mm	Alt total 45.0 mm	Alt coll 10.0 mm	Profunditat 29.5 mm	Alt aro interior base 12.0 mm	Diferència Alçada aro int./ext. 2.2 mm
D	64.57	57.97	56.14	49.16	45.25	10.32	30.68	12.06	2.58
B	64.62	57.93	56.17	49.02	45.26	10.35	30.75	12.09	2.55
Comparatiu de Mides tarro T-89 (MOSTRA VELLA)									
	60.47	57.87	56.09	49.11	45.02	10.14	30.25	12.19	2.10

INFORME ASPECTE VISUAL

Els tarros tenen la part exterior sorrejada (les 2 figures), rosca i ombro no.

Les mostres que s'han fet, han sortit:



- Bruts de l'ombro – les 2 (D i B)



- Rebava al pla de la boca a les 2 figures:




- El aro interior de la base también han sortit amb rebava, bruts i la figura B una mica curts: Aquesta part del tarro, va tapada per la peana, en principi no s'ha de veure. Si que els curts poden influir en el posicionament de la peana.



FUNCIONAL/ MUNTATGE:

Encara no s'han fet mostres de la tapa nova que ha d'anar amb aquest tarro, per tan no puc provar el roscat.

El muntatge de la peana ref.1819, es correcte, però queda més enfonsada que amb el tarro vell T-89. La profunditat del aro interior del tarro queda més baix, per això la peana s'enfonsa més.

**CONCLUSIÓ: NOK**

El motlle necessita un repàs i neteja, segons informe de mecànic que ha fet les proves. Les diferències dimensionals, no se si venen del muntatge del motlle o es injecció.

INFORME REALITZAT**Tècnic de Qualitat:**

Jordi López

07/06/21