

INFORME CALIDAD

Reparación

Referencia: 1813/0/0

Fecha plano : No hay

Material : SMMA

Denominación: Tarro 50ml quadrat Llarg

Cavidades: 2/2

Color: Marrón Anaranjado

Motivo informe :

Vas trencat

Informe Reparación Taller :

Se ha fabricado un nuevo postizo de la caja, se han hecho las 2 tuercas de la punta y las 2 boquillas de inyección nuevas.
Se adjuntan unas tuercas y unas puntas de recambio.

Dimensional (Tolerancia +/- 0,2mm).

Nº	Nominal	Nominal	Fig. _1	Fig. _2	Resultado
1	Ø Ancoratge	Ø45,4	45,2 – 45,4	45,2 – 45,3	Ok
2	Ø Rosca	Ø51,2	51,2	51,0	Ok
3	Amplada	60,0	60,1 – 60,2	60,0	Ok
4	Alçada Cos	62,6	52,2 – 52,6	52,4 -52,6	Ok
5	Alçada Total	62,6	62,4 – 62,5	62,4 – 62,5	Ok
6	Alçada Coll	9,7	9,8	9,9	Ok
7	Profunditat	54,3	Mínim 53,9	Mínim 54,4	Ok
8	Muntatge	Ok / No ok	OK	OK	Ok
9	Roscat Tapa	Ok / No ok	OK	OK	Ok
10	Rebava	Ok / No ok	No ok	Ok	NO OK *

Conclusiones :

1. No tengo el plano, las medidas nominales las doy según medidas tomadas en dimensionales antiguos.
2. No sé qué vaso es el que se ha hecho nuevo (no indica nada en el informe de taller).
3. La **cota 7** se ha verificado en el montaje del cubilete, no toca.
4. * **Cota 10_** La base del cuello de la fig.1, tiene una rebaba excesiva.

Responsable : Quicu Estebanell

Fecha : 14/03/2018