

**Referència:** 1860/0/4

**Material:** SMMA




**Denominació:** Tapa 50 ml gota

**Data:** 21/10/2020



**Motiu informe:** Els dentats de les tapes arremangats + petits cops al rivet exterior

Bon dia, ahir es va començar la producció de la tapa 50 ml gota ref.1860/0/4, en SMMA per matitzar interior or mate, client QIRINESS.

En el control d'aquest matí detecto que els dentats de les tapes surten arremangats. He comprovat que la última producció del setembre, ja va sortir també, es a dir que s'han fet entregues amb aquest defecte. He muntat una injectada i va bé, Visualment, per l'exterior no s'ha de veure, perquè va el rivet, però per dintre, un cop muntats, sobresurten una mica de l'interior.



També les figures DB i RD, ja fa temps que van sortint amb cops al rivet, que quan s'ha de grabar, escara es veuen més. S'han fet entregues també, però si es pot arreglar millor que millor.



ALTRES: Comprovar els punts d'injecció de les 4 figures, n'hi ha 2 que surten molt esquerdats.

## INFORME REALITZAT

### Tècnic de Qualitat:

Jordi López

21/10/20