

13-4-21

S'han fet proves del motlle 190 6/1 Torro 100 monopared amb PE - Braskem, uns 100 peces.

El procés d'injecció es correcte i l'únic defecte que presenta a simple vista es a la roxa. S'han de reparar les correderes del motlle, ja que podria afectar al muntatge i no roxar bé la tapa.

Si el motlle s'envia a Cornella haurien de reparar correderes, punxons i reparar "carquillo" de les unijets de la colada.

Es deixa una bora amb 2 injeccions. Fig 1 (Dalt) i Fig 2 (Baix).