



## INCIDENCIA INTERNA

Cliente:  
Fecha: 151016\_01\_V2

N.º Comanda:  
Fecha Exp:

Referencia Prod.: 1904  
Cantidad Pedido Cliente:

### MOTIVO INCIDENCIA

Una vez recibido el molde 1904 modificado de Cornella, para solucionar la incidencia indicada en el informe 151016\_00\_V1, se comprueba la funcionalidad de la Tapa Interior 1904 con el resto de Tapas Exteriores donde va montada, y con las Tapas 1890 y 1821, las Tapas interiores de desmontan fácilmente, y además tiene juego.

Realizado por: Alfons

Fecha : 09-11-2015

### ANALISIS

Tapa 1821 \_ 1890\_ 1781/0/1 La tapa se desmonta fácilmente  
Tapa 1821\_1890 Tienen juego entre dientes  
Tapa 1821 El disco interior salta muy fácilmente.

Realizado por: Quicu Estebanell

Fecha : 12/11/2015

### ACCIONES INMEDIATAS

1.- Informar a Cornella de la prueba realizada, para que la analicen y puedan determinar cuál es la mejor opción a la hora de realizar la siguiente modificación. En Cornella ya disponen de los cuatro tipos de Tapas exteriores.

Realizado por: Quicu Estebanell

Fecha: 12-11-2015

### ACCIONES CORRECTORAS

Ajustar molde

Realizado por:

Fecha:

**OBSERVACIONES:**

**RI.RE.03 Versió**