

**Referència:** 1976

**Denominació:** Exterior tapa 15/30 ml

**Material:** SAN KOSTIL

**Data:** 05/03/2021

**Motiu informe:** Motlle nou de la tapa doble 15/30 ml (anterior ref.1648).


El plànol es del any 2017, per tan entenc que es va fer aquest motlle per substituir el ref.1648, però que jo sàpiga no s'ha provat fins ara.

**TALLER:** NO N'HE TROBAT

**INJECCIÓ:** Jordi Tremp

- Mostres fetes, P.I. contaminat, s'han de netejar les boquilles.
- Donar més obertura al motlle, allargant els tirants per poder entrar el robot.

**PLÀNOL PEÇA:** SI



Nº Peça	Denominación	Cont.	Dimensiones en Imp.	Material	Tratamiento	Referencia
1	TAPA #1 EXTERIOR 15-30ml	1	150x150x150	SAN KOSTIL		
Dibujado	Javi Diaz	Fecha	26/07/2017	Material figura	Nº de molde	
Comprobado	-	Contracción		Peso figura	Cantidad de figuras	
Escala	2:1	Referencia cliente				

## INFORME CONTROL DE QUALITAT

- 1- **DIMENSIONAL:** Peces no numerades, marcadés amb la posició del motlle.  
Dimensionalment a part de la figura DB, que l'alçada total surt molt poc de tolerància, la resta estan bé segons plànol

	Ø Exterior boca	Ø Paret lateral	Ø Interior	Alt total	Profunditat valona	Pes
	56.4 mm	55.2 mm	53.87 mm	19.3 mm	16.9 mm	-
DD	56.40 mm	55.22 mm	53.96 mm	19.30 mm	16.90 mm	7.84 gr
RD	56.42 mm	55.26 mm	54.01 mm	19.34 mm	16.87 mm	7.83 gr
DB	56.44 mm	55.36 mm	53.85 mm	19.51 mm	16.88 mm	7.91 gr
RB	56.46 mm	55.30 mm	53.88 mm	19.39 mm	16.80 mm	8.01 gr


## 2- FUNCIONAL:



El dentat de les tapes, a les fotos no s'aprècia gaire, però amb el motlle nou, l'anclatge es diferent. El motlle vell ref.1648, tenen com una vora/ tope per una millor anclatge. En canvi el motlle nou ref.1976 no.

Les tapes del motlle nou sembla que es muntin bé però tibant es desmunten molt fàcil. Amb les velles de la ref.1648 no.

Dimensionalment hi ha poca diferència, per tant el problema es que falta aquest tope.



**MUNTATGE:** No faig muntatge automàtic perquè per mi el dentat no es correcte i s'ha de arreglar/ modificar.

**VISUAL:** S'han fet unes 100 peces, i totes tenen una ráfaga/ extrella de material al punt d'injecció

**CONCLUSIÓ:** NOK FUNCIONAL– El anclatge no es correcte.

## INFORME REALITZAT

**Tècnic de Qualitat:**

Jordi López

05/03/21