

Referència: 1597

Materials: PP

Denominació: Tarro 50 ml PP

Data: 15/06/2021

Motiu informe:

2ª prova del tarro ref.1597 amb reparacions de taller.

INFORME TALLER:

REFERÈNCIA	DENOMINACIÓ	
1597	Tarro 50ml	
DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ
10/06/2021		<p>Despues de recibir las muestras e indicaciones: Igualamos profundidad de apoyo de tapa trasera para que quede hundida igual que la version 1597/0/1.</p> <p>Ajustamos cierre de correderas con proposito de minimizar rebaba en boca cubilete y particion.</p> <p>Cambiamos muelles de platillo de placa base pues no actuaban y se puede enganchar y quedar el ramal.</p> <p>Se han reparado 2 TGH de los 4 pues estaban rotos y solo accionaban 2.</p> <p>Se ha revisado el resto de molde y aparentemente se nota correcto</p>

INFORME PROVA MECÀNIC – Albert/ Jordi Zamora


S'ha provat motlle i la peça de baix (B), li costa d'omplir la paret de l'anclatge de la peana.



Les peces fan rebava a la boca, al partaix i a la base.

Figura dalt (D) a part de rebaves, hi ha una corredera amb cops.

Per la part injectora no passa practicament aigua.

PLÀNOL ACTUAL: Si – 30/03/21 (En el plànol hi ha els forats a l'ombro que son del tarro T-89 ref.1597/0/1) – La resta de mides han de ser igual.



MODIFICACIÓN					INFORME
VERSION	FECHA	OPERACIÓN			SI / NO
	Nombre	Fecha	Material figura	—	Nº de molde
Dibujado	E.Y.	30/03/2021	Contraste	—	Cantidad de figuras
Comprobado	—	—	Reso figura	—	Relieve no coincide
Esc. Tol.	TARRO T-78 50 ml.				
2:1 ±0.2	M-1597				

INFORME DIMENSIONAL:


Figura	Ø ombro 64.5 mm	Ø rosca 57.7 mm	Ø ext.coll 56.0 mm	Ø interior 49.2 mm	Alt total 45.0 mm	Alt coll 10.0 mm	Profunditat 29.5 mm	Alt aro interior base 12.0 mm	Diferència Alçada aro int./ext. 2.2 mm
D	64.57	58.02	56.25	49.16	45.25	10.32	30.72	12.26	2.20
B	64.62	58.00	56.28	49.02	45.26	10.35	30.75	12.29	2.17

INFORME ASPECTE VISUAL

- Bruts i rebaves al pla de la boca



- Rebava a la base, i amb la peana encara queda.





FUNCIONAL/ MUNTATGE:

La peana ara queda millor, no s'enfonsa tan i queda més enrasada amb el tarro.

CONCLUSIÓ: NOK

S'han fet uns 25 tarros nok, bruts, rebava.

El motlle necessita un repàs i neteja, segons informe de mecànic que ha fet les proves.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

15/06/21