



INCIDENCIA INTERNA

Cliente: NATURA SIBERICA
Fecha: 05-10-2015

N.º Comanda: 15393
Fecha Exp:

Referencia Prod.: 1947
Cantidad Pedido Cliente:
Cantidad Pedido Interno: 30.000
Cantidad Fabricada: 27.008
Cantidad Afectada: 27.008

MOTIVO INCIDENCIA

En la Sala B detectan bolsas con el OBTURADOR doblado.(ANEXO 1)

Realizado por: Alicia

Fecha : 05-10-2015

ANALISIS

El material utilizado es PP master LYONDELLBASELL. Se detectan que todas las bolsas de la producción están remontadas en el anexo de la sala B (ANEXO 2). Existe una nota indicando que no pueden remontarse más 3 tres pisos de bolsas.

Por otro lado, durante la fabricación, con fecha 2 de octubre del 2015, se detecta que los obturadores no están planos.

Realizado por:

Fecha : 05-10-2015

ACCIONES INMEDIATAS

- 1.- Fabricar de nuevo las piezas.
- 2.- Validar las primeras unidades de fabricación.
- 3.- Colocar las bolsas con este producto directamente en las cajas de cartón sin tener que apilarlas en la zona anexa de la sala b.

Realizado por:

Fecha: 05 de octubre del 2015

ACCIONES CORRECTORAS

Una vez tengamos el resultado de esta producción se determinaran las acciones.

Realizado por:

Fecha:

OBSERVACIONES:

ANEXO 1



ANEXO 2



ANEXO 3

MOSTRA MAQUINA



RI.RE.03 Versión: 0