

**Referència:** 2021

**Materials:** PS

**Denominació:** Tarro 50 ml REFILL (T-22 REFILL)

**Data:** 25/03/2021

## Motiu informe:

Mostres/ proves per comprovar les reparacions/ modificacions fetes per taller segons l'últim informe.

DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ	REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA
26/02/2021		25/02/2021 PARAMETROS MAQ 51 MATERIAL PS26/02/2021 INFORME CALIDAD	
26/02/2021		Surt un cristalzat al cul, que per proceses no marxa. Despres de fer varies proves creiem que te poca conicitat i que esta ratllat. Per aixó sembla que surti cristalitzat. Es va trucar a Manel de Pak Mol i ja esta al corrent del que s'ha de fer pulir bordes de les paret del culs i vas. Repasar sortides de gasos que estiguin OK i si cal fer-ne	
	18/03/2021		Repasamos salida de gases disminuyendo longitud de estrangulamiento. Hemos modificado el angulo de salida y radio del culote siguiendo instrucciones de Dpto.Inyeccion. Borramos y remarcamos numeracion en posicion correcta.
	22/03/2021 taller	2 columnas guias correderas rotas	Desmontar placa, extraer columnas rotas y montar de recambio. Cambiar tornillos estirados. Comprobar refrigeracion.

## INFORME PROVA MECÀNIC – Jordi Argemí:

S'han fet 100 peces per comprovar modificacions, a la espera de validació C.Q

## INFORME DIMENSIONAL

**El plànol que tenim ara, encara no es actual amb les últimes modificacions, ni les penúltimes tampoc.**

Figura	Ø base	Ø ombro 70.0	Ø rosca Tarro 57.8	Ø anclatge		Alt cos 33.5	Alt coll 9.4	Alt anclatge 2.2	Profunditat 37.1
				A 52.42	B 52.4				
1	69.85	70.53	57.75	52.57	52.53	33.63	9.42	2.28	36.46
2	70.02	70.63	57.67	52.47	52.44	33.59	9.37	2.35	36.48
3	69.91	70.64	57.57	52.53	52.55	32,87/33.40	9.32	2.32	35.79
4	69.84	70.52	57.61	52.45	52.48	33.59	9.35	2.34	36.34
5	69.85	70.51	57.71	52.45	52.56	33.68	9.37	2.32	36.62
6	69.92	70.61	57.71	52.41	52.51	33.60	9.35	2.35	36.60
Figura	Pes								
1	80.9 gr								
2	81.6 gr								
3	81.0 gr								
4	80.9 gr								
5	80.8 gr								
6	81.3 gr								


## MUNTATGE AMB CUBILETS REF.1440/0/6 – ÚLTIMA PROVA AMB RPP

	CUBILET 1	CUBILET 2
TARRO 1	No toca, rosca bé, – Poc moviment.	No toca, rosca bé, – Poc moviment.
TARRO 2	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Més moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Més moviment
TARRO 3	El cubilet toca i impedeix roscar bé el cubilet	El cubilet toca i impedeix roscar bé el cubilet
TARRO 4	Molt poc però toca, i per això el cubilet no te moviment.	Molt poc però toca, i per això el cubilet no te moviment.
TARRO 5	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Més moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Més moviment
TARRO 6	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Més moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Més moviment



## INFORME VISUAL

FIG.1	Poc retxup interior
FIG.2	Poc retxup interior + Una mica de revaba al punt injecció
FIG.3	Molt retxupat a lateral + retxup interior + diferència d'alçada en el mateix tarro.
FIG.4	Hi ha tarros OK, i tarros retxupats* tan interior com lateral exterior
FIG.5	Molt poc retxup interior
FIG.6	Aro base cristal·litzat

La figura 6 segueix sortint amb cristal·litzat al aro de la base.




El partaix dels ombro, hi ha figures més i menys, però falta una mica d'ajust.




OK REF.1861



La figura 3, te variació d'alçada en un mateix tarro:



La figura 4, de les 100 mostres, he trobat tarros bons, però també n'hi ha de molt retxupats



## CONCLUSIÓ: **NOK**

La reparació/ modificació era per evitar crisatl·litzat, i segueix sortint en la figura 6, per tan resultat: NOK.

Dimensional, han variat de diàmetres i alçades, els cubilets tornar a tenir més moviment, n'hi ha que toquen.

Amb l'informe del mecànic no podem saber si aquests defectes i variacions, son de la injecció o de les modificacions que s'han fet al motllo.

## **INFORME REALITZAT**

### **Tècnic de Qualitat:**

Jordi López

26/03/21