

ASUNTO: MOLDE 1972 TAPA 50 ML. SENSILIS 4 UNIDADES

Adjunto cuadro resumen de las pruebas realizadas al molde de la tapa de sensilys de 4 cavidades referencia 1959, anteriormente 1972.

Como se puede observar en el cuadro resumen y en las muestras, las piezas presentan el mismo problema que la primera vez que se probó el molde, rebaba en la zona del dentado y mal pulido de la pieza, sobre todo en los laterales.

Es un problema grave que no funcione este molde, el de dos figuras (1930) lo he enviado a Cornellà hoy 23/08/16 porqué el lunes 22/08/16 el molde presentaba los dos vasos rotos. Es la segunda vez que se rompen los vasos de este molde, deberíamos comprobar grueso, material y tratamiento que le estamos efectuando a la posticeria.

1972	TAPA SENSILIS 4 UNIDADES	05/07/2016	???NO TINC ALBARÀ NI INFORME	26/07/2016	REBABA BOCA, PIEZAS SIN PULIR/BEBEDERO SIN GRADOS/IGUAL QUE LA ÚLTIMA PRUEBA
1972	TAPA SENSILIS 4 UNIDADES	26/07/2016	04/08/2016	04/08/2016	NO SE PUEDE PROBAR PORQUÉ NO HAN TOCADO LOS GRADOS DEL BEBEDERO
1959	TAPA SENSILIS 4 UNIDADES	04/08/2016	SEMANA DEL 08-14/08/16	23/08/2016 TERCERA PRUEBA	REBABA BOCA, PIEZAS SIN PULIR/IGUAL QUE LA ÚLTIMA PRUEBA

En resumen actualmente no disponemos de molde para fabricar las tapas de DERMOFARM, es un tema urgente que debería estar solventado esta misma semana, espero noticias por parte de taller mañana mismo.

Salutacions cordials;

Responsable Sección Inyección:

Joan Fíguls Ruiz

Firma:



Fecha: 23/08/16