

		<h2 style="text-align: center;">INCIDENCIA INTERNA</h2>	
<b>Cliente:</b> Fecha: 151016_01_V0	<b>N.º Comanda:</b> Fecha Exp:	<b>Referencia Prod.:</b> 1904 <b>Cantidad Pedido Cliente:</b> <b>Cantidad Pedido Interno:</b> <b>Cantidad Fabricada:</b> <b>Cantidad Afectada:</b>	

<b><u>MOTIVO INCIDENCIA</u></b>	
<p>Una vez recibido el molde 1904 modificado de Cornella, para solucionar la incidencia indicada en el informe 151016_00_V1, se comprueba la funcionalidad de la Tapa Interior 1904 con el resto de Tapas Exteriores donde va montada, y con las Tapas 1890 y 1821, las Tapas interiores de desmontan fácilmente, y además tiene juego.</p>	
Realizado por: Alfons	Fecha : 09-11-2015

<b><u>ANALISIS</u></b>	
<p>Podría ser que el problema tenga el origen en que las Tapas Exteriores tienen diferente dentado entre sí.</p>	
Realizado por: Jaume Hernández	Fecha : 09-11-2015

<b><u>ACCIONES INMEDIATAS</u></b>	
<p>1.- Informar a Cornella de la prueba realizada, para que la analicen y puedan determinar cuál es la mejor opción a la hora de realizar la siguiente modificación. En Cornella ya disponen de los cuatro tipos de Tapas exteriores. Se enviaran nuevas muestras de la Tapa Interior fabricadas con la modificación que se ha realizado en el molde.</p>	
Realizado por: Jaume Hernández	Fecha: 09-11-2015

<b><u>ACCIONES CORRECTORAS</u></b>	
<p>Falta por determinar, en función del siguiente análisis.</p>	
Realizado por:	Fecha:

**OBSERVACIONES:**

**RI.RE.03 Versió**