

# INFORME INCIDÊNCIAS

**Referencia:** 1667/0/1

**Fecha plano :**

**Material :** PMMA

**Denominación:** Tarro de 30 Be future

**Cavidades:** 3 de 4

**Color:** INCOLORO

## **INFORME INCIDÊNCIAS**

### **Motivo informe :**

Rebaba en la base del tarro

### **Observaciones :**

Se observan rebabas en la base del tarro, se habla con inyección y dicen que son golpes en el molde.

La figura 1 no trabaja, porque no revienta a 350°.

**Zona**



**Detalle zona**



### **Conclusiones :**

Calidad acepta estas piezas, pero una vez acabada la producción se tiene que mandar el molde a reparar.

## ***INFORME REALIZADO***

**Responsable :** Quicu Estebanell

**Fecha :** 26/01/2016