

**Referencia Molde: 1850**  
**TAPA MAR-MAR 15/30 ml.**

**REPARACIÓN:**

Des de que se ha adaptado cámara caliente en el molde no funciona correctamente. El dentado de las figuras queda arrastrado ( ver muestras ).

Sigue arrastrando material todas las figuras en la zona del anclaje excepto la figura D.D.

Responsable Producción Inyección:  
Joan Fíguls i Ruiz

Firma:

Fecha: 09/06/15

**HORAS REPARACIÓN:**

**INFORME REPARACIÓN:**

Responsable Taller:

Firma:

Fecha:

**HORAS PRUEBA:**

**INFORME PRUEBA:**

Responsable Producción Inyección:

Joan Fíguls i Ruiz

Firma:

Fecha:

Este informe debe ser re-enviado por mail con la información correspondiente una vez el molde esté reparado y listo para enviar a fabrica.