

Referència: 1808

Denominació: Tapa 200 ml Monacó

Material: SAN KOSTIL

Data: 20/05/2021

Motiu informe: S'han fet les 3 figures que faltaven, la millora modificació perquè els discs no caiguin

TALLER:

REFERÈNCIA	DENOMINACIÓ		
1808	Tapa 200 ml Monaco		
DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ	REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA
	13/05/2021		Manuel Serrano 14/05/2021 Se ha realizado las muelas anticaida del disco en las 3 cavidades que faltaban.

INJECCIÓ: Proves fetes 18/05/21 - Tarda


Mecànic: Jordi Argemi

S'ha realitzat prova amb la modificació dels allotjaments per als discs.

El motlle treballa bé. No s'aprecia la rosca trencada

Cal veure i comprovar peces.

PLÀNOL: Si data 04/03/21




INFORME CONTROL DE QUALITAT

1- DIMENSIONAL:

	Ø Diàmetre exterior	Ø interior	Ø Rosca	Ø allotjament disc	Ø entre els aguanta disc	Alt total	Profunditat valona	Pes
	79.8 mm	76.2 mm	71.2 mm	70.8 mm	70.0 mm	27.5 mm	22.9 mm	-
1- RB	79.70	76.46	71.28	70.73	70.05	27.54	23.10	39.2 gr
2- RD	79.53	76.21	71.21	70.75	70.15	27.40	22.82	39.1 gr
3- DD	79.51	76.33	71.28	70.75	70.14	27.35	22.89	39.1 gr
4- DB	79.59	76.30	71.26	70.70	70.04	27.47	22.81	39.6 gr

La figura 1, te un diàmetre exterior una mica més gran que les altres, i també es troba una mica de rebava, que pot ser el que fa que el diàmetre sigui més, però es la única que esta dintre de toleràncies, les altre tres no. Igualment la fig.1 també també es més gran de diàmetre interior. La resta de cotes estan dintre toleràncies totes.

Les tapes ara van numerades, el que son petits i costa de veure. També has sortit una mica arrencats.




2- FUNCIONAL:

He posat els disc de 71x1 PE, i no cau. S'haurà de fer la prova amb muntatge automàtic, si es posen bé.

3- ASPECTE:


Aquests topes es veuen amb tapa incolora. Amb tapes de color fosc/ opac o matitzades no.




Les tapes roscades amb el tarro, queden una mica descentrades, però la figura 1, com que sobresurt més del tarro que les altres figures, perquè es la que té el diàmetre exterior una mica més gran, es troba més.




La figura 1 té una mica de rebava a la boca, passant el dit es troba:




La figura 4 també té un copet a la boca que també es troba passant el dit:




Les rosques estan força bé, però hi ha la figura 3 i 4, que tenen algun cop o rebava:



En algunes tapes, a la zona on hi ha el tope per aguantar el disc, també ha sortit com trencat:



Els fils de rosca de les 4 figures no acaben de ser iguals:



CONCLUSIÓ:

De la modificació dels aguanta-discs, es correcte. Falta la prova de muntatge en automàtic.

El que hi ha defectes que s'haurien de millorar, rebaves, cops a la boca.

De la resta, crec que poc o molt ja s'han fet produccions, però s'hauria de millorar.

Les mostres han sortit cremades, amb rafegues al punt injecció, unglades, pics negres. Etc. Son únicament per fer les proves de muntatge amb automàtic. Tapes a la sala B, unes 300.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

20/05/21