



INCIDENCIA INTERNA

Cliente: Berlin Packaging
Fecha: 151106_00_V0

N.º Comanda: MUESTRAS
Fecha Exp:

Referencia Prod.: 1937
Cantidad Pedido Cliente:
Cantidad Pedido Interno:
Cantidad Fabricada:
Cantidad Afectada:

MOTIVO INCIDENCIA

Se realizan unas muestras, donde solicitan que el contorno exterior del cubilete faldilla quede matizado con el mismo color que el Tarro, y se detecta que después de matizar, marcas en el contorno exterior del cubilete.

Realizado por: Jordi López

Fecha : 06-11-2015

ANALISIS

Una vez analizadas las marcas, están localizadas en las zonas de unión del molde. Al tener una capa de matizado es cuando resalta este defecto. Por otro lado, la adherencia de la pintura en esta zona, no es correcta, al ser de diferente material que el Tarro y tener que matizarse a la misma vez.

Realizado por: Jaume Hernández

Fecha : 06-11-2015

ACCIONES INMEDIATAS

1.- Enviar las muestras para que las valoren en comercial, con una nota indicando el problema.

Realizado por: Jaume Hernández

Fecha: 06-11-2015

ACCIONES CORRECTORAS

1.- Se debería de comunicar a Cornella, para que analicen si pueden mejorar el acabado de la pieza en esta zona de unión

Realizado por: Jaume Hernández

Fecha: 06-11-2015

OBSERVACIONES:
ANEXO 1

