

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Respiradores para liberar presión y temperatura del piso se encuentran cortadas, puede ser ingreso de alguna plaga.



Ramas encima de Cuadro de containers, posible anidamiento de aves.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

En zona de carga/ descarga (de materia prima/ producto terminado lomos) se evidencia orificio sin rejillas y otros en mal estado, posible ingreso de alguna plaga.

