



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Durante recorrido en los exteriores de planta se evidencia: pisos en mal estado, vigas metálicas sucias y tubo metálico incrustado en techado, cerca del pasillo entre Sala de Compresores y Bodega de Guayatuna.



En lo exteriores del comedor y baños, se evidencia paredes y bancas de maderas con desprendimiento de pintura, adicional, una de ellas tiene una tira partida.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Al ingreso de planta, se evidencia orificios en uniones de techo, que puede ser puerta de ingreso de alguna plaga.



En pasillo ente Frigorífico y Producción, se evidencia: desprendimiento de pintura en paredes, orificios en techos, pedazos de cemento debido al deterioro de muro, posible contaminación del producto en tránsito.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Adicional, se evidencia materiales como: tornillos (dos en piso y dos incrustado en rejilla de alcantarilla), tuerca, varilla, hoja de sierra y panel acrílico en piso.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

