



Givens:  $d_{OA} = 16 \text{ in}$  ;  $\theta_A = 20^\circ$   
 $d_{AC} = 14 \text{ in}$  ;  $\theta_B = 20^\circ$   
 $d_{CB} = 9 \text{ in}$  ;  $F_D = 2000 \text{ lb}$   
 Input power  $P = 0.75 \text{ hp}$  ,  $\omega = 600 \text{ rpm}$   
 $d_A = 20 \text{ in}$  ,  $d_B = 8 \text{ in}$

$$\begin{aligned}
 F_{Bt} &= F_B \cos \theta_B \\
 F_{Br} &= F_B \sin \theta_B \\
 F_{At} &= F_A \cos \theta_A \\
 F_{Ar} &= F_A \sin \theta_A
 \end{aligned}$$

① Determine force  $F_B$

$$P = T\omega$$

$$T = Fd = F_B \frac{d_B}{2} = \frac{P}{\omega} \Rightarrow F_B = \frac{2P}{d_B \omega} = \frac{(2)(0.75 \text{ hp} \cdot 550 \text{ lb} \cdot \text{ft} / \text{s} \cdot \frac{12 \text{ in}}{\text{ft}})}{(8 \text{ in})(600 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \cdot \text{rad}}{60 \frac{\text{rev}}{\text{s}}})}$$

$$F_B = 19.69542421 \text{ lb}$$

$$\boxed{F_B \approx 19.7 \text{ lb}}$$

② Solve for bearing reactions  $R_{Ox}, R_{Oy}, R_{Oz}, R_{Cx}, R_{Cy}, R_{Cz}$

$$(2a) \quad \sum F_x = 0 = R_{Ox} - F_D \Rightarrow \boxed{R_{Ox} = 2000 \text{ lb}}$$

$$(2b) \quad \sum F_y = 0 = R_{Oy} + F_{At} + R_{Cy} - F_{Br} = 0$$

$$(2c) \quad \sum F_z = 0 = R_{Oz} - F_{Ar} + R_{Cz} + F_{Bt} = 0$$

$$\sum \vec{M}_O = \vec{0} = R_{Cy} (d_{OA} + d_{AC}) \hat{j} + R_{Cz} (d_{OA} + d_{AC}) \hat{k}$$

$$+ \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ d_{OA} & \frac{d_A}{2} & 0 \\ 0 & F_{At} & -F_{Ar} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ (d_{OA} + d_{AC} + d_{CB}) & \frac{d_B}{2} & 0 \\ 0 & -F_{Br} & F_{Bt} \end{vmatrix}$$

$$= R_{Cy} (d_{OA} + d_{AC}) \hat{j} + R_{Cz} (d_{OA} + d_{AC}) \hat{k} - (F_{Ar} \cdot \frac{d_A}{2}) \hat{i} - (-F_{Ar} \cdot d_{OA}) \hat{j} \\
 + (F_{At} \cdot d_{OA}) \hat{k} + (F_{Bt} \cdot \frac{d_B}{2}) \hat{i} - (F_{Bt} (d_{OA} + d_{AC} + d_{CB})) \hat{j} - (F_{Br} (d_{OA} + d_{AC} + d_{CB})) \hat{k}$$