


倒立摆的控制

1. 倒立摆的运动微分方程
2. 固有频率和模态
3. 倒立状态的控制率设计
 - 3.1. 双电机
 - 3.2. 单电机
 - 3.3. 平移操作

问题描述：倒立摆的控制




如图所示，质量 $m_c = 0.5 \text{ kg}$ 的活动小车上铰接一根长 $l = 0.3 \text{ m}$ ，质量 $m_b = 0.1 \text{ kg}$ 的竖杆。一车轮受电机驱动，地面粗糙时，无论轮胎是否打滑，电机力矩被车轮转化为摩擦驱动力 F 。倒立摆与小车的连接处也可能有电机，输出力矩为 τ 。杆和车轮的质量和转动惯量均忽略不计。

测量杆的摆角 θ ，车轮转角即小车位置 x ，以及 \dot{x} 和 $\dot{\theta}$ ，制定电机的控制策略

- 1、保持竖杆不倒
- 2、小车按设定的轨迹运动

两种情况：轮胎不打滑和打滑

一、轮胎不打滑




控制电机的转速，
直接驱动 \dot{x}



二、轮胎打滑


控制电机的输出力
矩，即控制 F 。

对应火箭控制模型



两种情况：轮胎不打滑和打滑

一、轮胎不打滑




控制电机的转速，
直接驱动 \dot{x}



二、轮胎打滑

控制电机的输出力
矩，即控制 F 。

对应火箭控制模型




相关的软硬件系统

控制电机的
转速，直接
驱动 \dot{x}




控制系统改变了系统的运动微分方程，及解的响应特性



理论：动力学方程（有无控制系统）

软件：C/C++，高级语言但能兼容低级功能，既能抽象类又能直接操作硬件（寄存器）

硬件：MCU如STM32；传感器



1. 轮胎不打滑 — 倒立摆的运动微分方程

小车非惯性系下看杆

$$\frac{1}{3}m_b l^2 \ddot{\theta} = m_b g \frac{l}{2} \sin \theta + m_b \ddot{x} \frac{l}{2} \cos \theta$$

在倒立状态 $\theta = 0$ 的线化方程

$$\ddot{\theta} - \frac{3g}{2l}\theta = \boxed{\frac{3}{2l}\ddot{x}} = -k_d \dot{\theta} - k_p \theta$$


如果轮胎不打滑，通过控制电机的转速，可以控制 \dot{x}

$$\text{也就是 } \frac{3}{2l}\dot{x} = -k_d \theta - k_p \int_0^t \theta dt$$


$$\ddot{\theta} + k_d \dot{\theta} + (k_p - \frac{3g}{2l})\theta = 0$$

渐进稳定两个条件：刚度为正，阻尼为正

为衰减的快，可以取临界阻尼



控制电机的转速，直接驱动 \dot{x}



1. 轮胎不打滑 — 控制率只依赖于角度

保持匀速运动

在倒立状态 $\theta = 0$ 的线化方程

当 $\theta, \dot{\theta}$ 趋于零, \dot{x} 趋于常数


$$\ddot{\theta} - \frac{3g}{2l}\theta = \frac{3}{2l}\ddot{x} \quad \frac{3}{2l}\dot{x} = -k_d\theta - k_p \int_0^t \theta dt \quad \text{控制率}$$

$$\ddot{\theta} + k_d\dot{\theta} + (k_p - \frac{3g}{2l})\theta = 0$$

为衰减的快, 可以取临界阻尼

$$\text{不妨取: } k_p - \frac{3g}{2l} = (2\pi \times 1)^2$$



$$k_d = 4\pi \times 1$$



初始偏置一定角度, 然后静止释放

$$\theta(0) = 10^\circ$$


$$x(0) = \dot{x}(0) = \dot{\theta}(0) = 0$$



两自由度

控制电机的转速, 直接驱动 \dot{x}
被控制后系统的自由度是多少?

1. 轮胎不打滑 — 控制率依赖于角度和位置



$$\ddot{\theta} - \frac{3g}{2l}\theta = \frac{3}{2l}\ddot{x}$$

$$\frac{3}{2l}\ddot{x} = -k_d\dot{\theta} - k_p\theta - \frac{3}{2l}k_d^x\dot{x} - \frac{3}{2l}k_p^xx$$

两自由度，两方程，
要在 $x = 0, \theta = 0$ 处平
衡且渐进稳定

写成矩阵向量形式

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{2l} & 1 \\ \frac{3}{2l} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{3}{2l}k_d^x & k_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3g}{2l} \\ \frac{3}{2l}k_p^x & k_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \triangleq \underline{s}$$

$$\underline{M}_s \ddot{\underline{s}} + \underline{C}_s \dot{\underline{s}} + \underline{K}_s \underline{s} = \underline{0} \quad \text{假设有振动模态 } s(t) = \underline{\phi} e^{\beta t}$$

$$\text{特征方程: } (\beta^2 \underline{M}_s + \beta \underline{C}_s + \underline{K}_s) \underline{\phi} = \underline{0} \quad \beta \in \mathbb{C}$$


控制电机的转
速，直接驱动 \dot{x}

如果某个特征值的实部为正，则平衡位置不稳定

所有特征根的实部都为负，则平衡位置渐进稳定

$$\frac{3}{2l}\dot{x} = -k_d\theta - k_p \int_0^t \theta dt - \left(k_d^x x + k_p^x \int_0^t x dt \right) \frac{3}{2l} \quad \text{增加位置依赖项}$$

1. 轮胎不打滑 — 控制率依赖于角度和位置



$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{2l} & 1 \\ \frac{3}{2l} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{3}{2l}k_d^x & k_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3g}{2l} \\ \frac{3}{2l}k_p^x & k_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{M}_s \ddot{\mathbf{s}} + \mathbf{C}_s \dot{\mathbf{s}} + \mathbf{K}_s \mathbf{s} = \mathbf{0} \quad \text{假设有振动模态 } s(t) = \phi e^{\beta t}$$

$$\beta^4 + (k_d + k_d^x)\beta^3 + (k_p + k_p^x - \frac{3g}{2l})\beta^2 - \frac{3g}{2l}k_d^x\beta - \frac{3g}{2l}k_p^x = 0$$

如果 $\beta = a + bj$, ϕ 是一个特征解对 复数解成对出现

那么 $\beta^* = a - bj$, ϕ^* 也是一个特征解对

$$(\beta - \beta_1)(\beta - \beta_2)(\beta - \beta_3)(\beta - \beta_4) = 0 \quad \text{参数不能随意}$$

稳定要求所有的 β_i 的实部都小于零 选择


控制电机的转速，直接驱动 \dot{x}

参照单自由度时临界阻尼是衰减最快的解，假设系统有两个重实根，为负数。

$$(\beta - \beta_1)^2(\beta - \beta_2)^2 = 0 \quad \beta_1 < 0, \quad \beta_2 < 0$$

$$\beta^4 - 2(\beta_1 + \beta_2)\beta^3 + (\beta_1^2 + \beta_2^2 + 4\beta_1\beta_2)\beta^2 - 2\beta_1\beta_2(\beta_1 + \beta_2)\beta + \beta_1^2\beta_2^2 = 0$$

1. 轮胎不打滑 — 控制率依赖于角度和位置



控制电机的转速，直接驱动 \dot{x}

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{2l} & 1 \\ \frac{3}{2l} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{3}{2l}k_d^x & k_d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3g}{2l} \\ \frac{3}{2l}k_p^x & k_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{M}_s \ddot{\mathbf{s}} + \mathbf{C}_s \dot{\mathbf{s}} + \mathbf{K}_s \mathbf{s} = \mathbf{0} \quad \text{假设有振动模态 } \mathbf{s}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{\beta t}$$

$$\beta^4 + (k_d + k_d^x)\beta^3 + (k_p + k_p^x - \frac{3g}{2l})\beta^2 - \frac{3g}{2l}k_d^x\beta - \frac{3g}{2l}k_p^x = 0$$


$$\beta^4 - 2(\beta_1 + \beta_2)\beta^3 + (\beta_1^2 + \beta_2^2 + 4\beta_1\beta_2)\beta^2 - 2\beta_1\beta_2(\beta_1 + \beta_2)\beta + \beta_1^2\beta_2^2 = 0$$

$$\begin{aligned} -2(\beta_1 + \beta_2) &= \underline{k_d + k_d^x} > 0 \\ \beta_1^2 + \beta_2^2 + 4\beta_1\beta_2 &= \underline{k_p + k_p^x} - \frac{3g}{2l} > 0 \\ -2\beta_1\beta_2(\beta_1 + \beta_2) &= -\frac{3g}{2l}\underline{k_d^x} < 0 \\ \beta_1^2\beta_2^2 &= -\frac{3g}{2l}\underline{k_p^x} < 0 \end{aligned}$$

给定 β_1 和 β_2 就能求出一组 k_p^x, k_d^x, k_p, k_d

$$\ddot{\theta} - \frac{3g}{2l}\theta = \frac{3}{2l}\ddot{x} \quad \frac{3}{2l}\ddot{x} = -\overset{>0}{k_d}\dot{\theta} - \overset{>0}{k_p}\theta - \frac{3}{2l}\overset{<0}{k_d^x}\dot{x} - \frac{3}{2l}\overset{<0}{k_p^x}x$$

1. 轮胎不打滑 — 控制率依赖于角度和位置



$$-2(\beta_1 + \beta_2) = k_d + k_d^x$$

$$\beta_1^2 + \beta_2^2 + 4\beta_1\beta_2 = k_p + k_p^x - \frac{3g}{2l}$$



$$-2\beta_1\beta_2(\beta_1 + \beta_2) = -\frac{3g}{2l}k_d^x$$

$$\beta_1^2\beta_2^2 = -\frac{3g}{2l}k_p^x$$

$$\beta_1 = -2\pi \times 1$$


$$\beta_2 = -2\pi \times 1$$

控制电机的转速，直接驱动 \dot{x}



两种情况：轮胎不打滑和打滑

一、轮胎不打滑




控制电机的转速，
直接驱动 \dot{x}




二、轮胎打滑

控制电机的输出力
矩，即控制 F 。

对应火箭控制模型




倒立摆的控制理论 — 动力学方程



- 1、 $q = (x, \theta)^\top$ ，用拉格朗日方程列出系统的运动微分方程，求解得动力学响应
- 2、分析所有平衡位置的稳定性，特别是倒立状态。
- 3、在倒立状态下，选择模态坐标为广义坐标，得到无外力时解耦的方程，然后看如何设计外力能让系统稳定在倒立状态。
- 4、让小车移动一个预先设计好的路径，同时维持单摆倒立不倒。

1. 倒立摆的运动微分方程



动能 $T = \frac{1}{2}m_c\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_b(\dot{x}^2 - l\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + \frac{1}{4}l^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}\frac{1}{12}m_b l^2\dot{\theta}^2$

势能 $V = m_b g \frac{l}{2} \cos\theta$

利用第二类拉格朗日方程得到系统运动微分方程

$$F = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = (m_c + m_b)\ddot{x} - \frac{1}{2}m_b l \ddot{\theta} \cos\theta + \frac{1}{2}m_b l \dot{\theta}^2 \sin\theta$$


$$\tau = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{1}{3}m_b l^2 \ddot{\theta} - \frac{1}{2}m_b l \ddot{x} \cos\theta - m_b g \frac{l}{2} \sin\theta$$

写成矩阵向量形式

$$M\ddot{q} = F + F_e \quad q(t) = \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ \tau \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_c + m_b & -m_b \frac{l}{2} \cos\theta \\ -m_b \frac{l}{2} \cos\theta & \frac{1}{3}m_b l^2 \end{pmatrix} \quad F_e = m_b \frac{l}{2} \begin{pmatrix} -\dot{\theta}^2 \sin\theta \\ g \sin\theta \end{pmatrix}$$

1. 倒立摆的运动微分方程 — 无速度释放




$$M\ddot{q} = \cancel{F} + F_e \quad q(t) = \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ \tau \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_c + m_b & -m_b \frac{l}{2} \cos \theta \\ -m_b \frac{l}{2} \cos \theta & \frac{1}{3} m_b l^2 \end{pmatrix} \quad F_e = m_b \frac{l}{2} \begin{pmatrix} -\dot{\theta}^2 \sin \theta \\ g \sin \theta \end{pmatrix}$$

初始偏置一定角度，然后静止释放 $\theta(0) = 10^\circ$

$$x(0) = \dot{x}(0) = \dot{\theta}(0) = 0$$



水平方向的动量守恒

降阶

$$Y = \begin{pmatrix} q \\ \dot{q} \end{pmatrix} \quad \dot{Y} = \begin{bmatrix} y(3) \\ y(4) \\ M^{-1} F_e \end{bmatrix}$$

调用matlab的
ode45可求解



1. 倒立摆的运动微分方程 — 平衡位置

$$M\ddot{q} = \cancel{F} + F_e \quad q(t) = \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ \tau \end{pmatrix}$$


$$M = \begin{pmatrix} m_c + m_b & -m_b \frac{l}{2} \cos \theta \\ -m_b \frac{l}{2} \cos \theta & \frac{1}{3} m_b l^2 \end{pmatrix} \quad F_e = m_b \frac{l}{2} \begin{pmatrix} -\dot{\theta}^2 \sin \theta \\ g \sin \theta \end{pmatrix}$$

不受外力时的平衡位置满足 $m_b g l / 2 \sin \theta = 0$

有两个平衡位置




$\theta = \pi$
单摆



$\theta = 0$
倒立摆

2. 固有频率和模态 — 平衡位置1



$$m_c = 0.5 \text{ kg}$$

$$m_b = 0.1 \text{ kg}$$

$$l = 0.3 \text{ m}$$

$$M\ddot{q} = \cancel{F} + F_e \quad q(t) = \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ \tau \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_c + m_b & -m_b \frac{l}{2} \cos \theta \\ -m_b \frac{l}{2} \cos \theta & \frac{1}{3} m_b l^2 \end{pmatrix} \quad F_e = m_b \frac{l}{2} \begin{pmatrix} -\dot{\theta}^2 \sin \theta \\ g \sin \theta \end{pmatrix}$$

平衡位置附近做小幅运动时的控制方程

$$M\ddot{q} + Kq = F \quad q(t) = \begin{pmatrix} x \\ \Delta\theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ \tau \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_c + m_b & m_b \frac{l}{2} \\ m_b \frac{l}{2} & \frac{1}{3} m_b l^2 \end{pmatrix} \quad K = \frac{m_b g l}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$q(t) = \varphi e^{\lambda t}$$

$$(\lambda^2 M + K)\varphi = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = \pm 7.487j$$

刚体
模态

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1.291 \\ 0 \end{pmatrix}$$


$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} -0.488 \\ 19.518 \end{pmatrix}$$

0频没有重根

平衡位置1稳定

2. 固有频率和模态 — 平衡位置2

$$\theta = 0$$



$$\begin{aligned} m_c &= 0.5 \text{ kg} \\ m_b &= 0.1 \text{ kg} \\ l &= 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$

$$M\ddot{q} = \cancel{F} + F_e \quad q(t) = \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ \tau \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_c + m_b & -m_b \frac{l}{2} \cos \theta \\ -m_b \frac{l}{2} \cos \theta & \frac{1}{3} m_b l^2 \end{pmatrix} \quad F_e = m_b \frac{l}{2} \begin{pmatrix} -\dot{\theta}^2 \sin \theta \\ g \sin \theta \end{pmatrix}$$

平衡位置附近做小幅运动时的控制方程

$$M\ddot{q} + Kq = F \quad q(t) = \begin{pmatrix} x \\ \Delta\theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ \tau \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_c + m_b & -m_b \frac{l}{2} \\ -m_b \frac{l}{2} & \frac{1}{3} m_b l^2 \end{pmatrix} \quad K = \frac{m_b g l}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$q(t) = \varphi e^{\lambda t}$$

$$(\lambda^2 M + K)\varphi = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = \pm 7.487 \alpha \sqrt{\frac{g}{l}} \quad \text{\textit{l} 越长发散的越慢}$$

刚体
模态


$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1.291 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} 0.488 \\ 19.518 \end{pmatrix}$$

平衡位置2不稳定

3. 倒立状态的控制率设计 — 模态叠加法

$$\theta = 0$$



$$\begin{aligned} m_c &= 0.5 \text{ kg} \\ m_b &= 0.1 \text{ kg} \\ l &= 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$

$$M\ddot{q} + Kq = F \quad q(t) = \begin{pmatrix} x \\ \Delta\theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ \tau \end{pmatrix}$$

$$q(t) = \varphi e^{\lambda t} \quad (\lambda^2 M + K)\varphi = \mathbf{0} \quad \text{平衡位置2不稳定}$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = \pm 7.487$$

刚体
模态

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1.291 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{11} \\ \varphi_{21} \end{pmatrix} \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} 0.488 \\ 19.518 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{12} \\ \varphi_{22} \end{pmatrix}$$

定义 $\Phi = [\varphi_1, \varphi_2]$, 用模态叠加法求解 $q(t) = \Phi s(t)$

$$\ddot{s}_1 - \lambda_1^2 s_1 = \varphi_1^T F = \varphi_{11} F + \varphi_{21} \tau \quad \text{刚体模态对应的方程}$$

$$\ddot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2 = \varphi_2^T F = \varphi_{12} F + \varphi_{22} \tau \quad \text{不稳定的模态}$$

本来可以把具体值代入, 但这里留着符号, 让后面的推导适用范围更广。

3.1 倒立状态的控制率设计 — 双电机

$$q(t) = \Phi s(t)$$

$$\theta = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = \pm 7.487$$

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1.291 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{11} \\ \varphi_{21} \end{pmatrix}$$

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} 0.488 \\ 19.518 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{12} \\ \varphi_{22} \end{pmatrix}$$

假设有两个电机，可设计 F 和 τ 让两个模态坐标都稳定

$$\ddot{s}_1 - \lambda_1^2 s_1 = \varphi_1^T F = \varphi_{11} F + \varphi_{21} \tau = -k_1 s_1 - c_1 \dot{s}_1 - \lambda_1^2 s_1$$


$$\ddot{s}_1 + c_1 \dot{s}_1 + k_1 s_1 = 0 \quad c_1 = 2\sqrt{k_1}$$

为了能够衰减的快，可以取临界阻尼

$$\ddot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2 = \varphi_2^T F = \varphi_{12} F + \varphi_{22} \tau = -k_2 s_2 - c_2 \dot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2$$

$$\ddot{s}_2 + c_2 \dot{s}_2 + k_2 s_2 = 0 \quad c_2 = 2\sqrt{k_2}$$

为了能够衰减的快，可以取临界阻尼



$$m_c = 0.5 \text{ kg}$$


$$m_b = 0.1 \text{ kg}$$

$$l = 0.3 \text{ m}$$

3.1 倒立状态的控制率设计 — 双电机

$$q(t) = \Phi s(t)$$

$$\theta = 0$$



$$\begin{aligned} m_c &= 0.5 \text{ kg} \\ m_b &= 0.1 \text{ kg} \\ l &= 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$



$$\varphi_{11}F + \varphi_{21}\tau = -k_1s_1 - c_1\dot{s}_1 - \lambda_1^2s_1$$

$$\varphi_{12}F + \varphi_{22}\tau = -k_2s_2 - c_2\dot{s}_2 - \lambda_2^2s_2$$

$$\Phi^T F = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{21} \\ \varphi_{12} & \varphi_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ \tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_1s_1 - c_1\dot{s}_1 - \lambda_1^2s_1 \\ -k_2s_2 - c_2\dot{s}_2 - \lambda_2^2s_2 \end{pmatrix}$$

$$(\Phi^T)^{-1} = M\Phi$$

取临界阻尼 $k_1 = k_2 = (2\pi \times 1)^2$ $c_1 = c_2 = 4\pi \times 1$



3.2 倒立状态的控制率设计 — 单电机

$$q(t) = \Phi s(t)$$

$$\theta = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = \pm 7.487$$

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1.291 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{11} \\ \varphi_{21} \end{pmatrix}$$

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} 0.488 \\ 19.518 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{12} \\ \varphi_{22} \end{pmatrix}$$

假设只有轮子上有电机， 欠驱动， 两个目标量， 一个输入量

刚体模态对应的方程

$$\ddot{s}_1 - \cancel{\lambda_1^2} s_1 = \varphi_1^T F = \varphi_{11} F + \cancel{\varphi_{21} \tau} = \varphi_{11} F$$


当 s_2 趋于零， F 趋于零， $\ddot{s}_1 = 0$ s_1 可以保持匀速运动

倒立不稳定的模态对应的方程

$$\ddot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2 = \varphi_2^T F = \varphi_{12} F + \cancel{\varphi_{22} \tau} = \varphi_{12} F = -k_2 s_2 - c_2 \dot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2$$

$$\ddot{s}_2 + c_2 \dot{s}_2 + k_2 s_2 = 0 \quad c_2 = 2\sqrt{k_2}$$

为衰减的快， 可以取临界阻尼



$$m_c = 0.5 \text{ kg}$$

$$m_b = 0.1 \text{ kg}$$

$$l = 0.3 \text{ m}$$

3.2 倒立状态的控制率设计 — 单电机

$$q(t) = \Phi s(t)$$

$$\theta = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = \pm 7.487$$

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1.291 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{11} \\ \varphi_{21} \end{pmatrix}$$

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} 0.488 \\ 19.518 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{12} \\ \varphi_{22} \end{pmatrix}$$

假设只有轮子上有电机，**欠驱动**，两个目标量，一个输入量

$$\ddot{s}_1 - \cancel{\lambda_1^2} s_1 = \varphi_1^T F = \varphi_{11} F + \cancel{\varphi_{21} \tau} = \varphi_{11} F \quad s_1 \text{ 可以保持匀速运动}$$


$$\ddot{s}_2 - \cancel{\lambda_2^2} s_2 = \varphi_2^T F = \varphi_{12} F + \cancel{\varphi_{22} \tau} = \varphi_{12} F = -k_2 s_2 - c_2 \dot{s}_2 - \cancel{\lambda_2^2} s_2$$

取临界阻尼

$$k_2 = (2\pi \times 1)^2$$

$$c_2 = 2\sqrt{k_2}$$


$$\ddot{s}_2 + c_2 \dot{s}_2 + k_2 s_2 = 0$$



$$m_c = 0.5 \text{ kg}$$

$$m_b = 0.1 \text{ kg}$$

$$l = 0.3 \text{ m}$$



3.2 倒立状态的控制率设计 — 单电机

$$q(t) = \Phi s(t)$$

$$\theta = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = \pm 7.487$$

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1.291 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{11} \\ \varphi_{21} \end{pmatrix}$$

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} 0.488 \\ 19.518 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{12} \\ \varphi_{22} \end{pmatrix}$$


假设只有轮子上有电机， 欠驱动， 两个目标量， 一个输入量

$$\ddot{s}_1 - \cancel{\lambda_1^2} s_1 = \varphi_1^T F = \varphi_{11} F + \cancel{\varphi_{21} \tau} = \varphi_{11} F \quad s_1 \text{ 可以保持匀速运动}$$

$$\ddot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2 = \varphi_2^T F = \varphi_{12} F + \cancel{\varphi_{22} \tau} = \varphi_{12} F = -k_2 s_2 - c_2 \dot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2$$

$$k_2 = (2\pi \times 1)^2 \quad c_2 = 2\sqrt{k_2} \quad \theta(0) = 10^\circ$$


下一步让 $s_1 = 0$ 稳定



$$m_c = 0.5 \text{ kg}$$

$$m_b = 0.1 \text{ kg}$$

$$l = 0.3 \text{ m}$$



3.2 倒立状态的控制率设计 — 单电机

$$q(t) = \Phi s(t)$$

$$\theta = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = \pm 7.487$$

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} 1.291 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{11} \\ \varphi_{21} \end{pmatrix}$$

$$\varphi_2 = \begin{pmatrix} 0.488 \\ 19.518 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_{12} \\ \varphi_{22} \end{pmatrix}$$

假设只有轮子上有电机， 欠驱动， 两个目标量， 一个输入量

$$\ddot{s}_1 - \cancel{\lambda_1^2} s_1 = \varphi_1^T F = \varphi_{11} F + \cancel{\varphi_{21} \tau} = \varphi_{11} F = \alpha f \quad \alpha = \varphi_{11} / \varphi_{12}$$


$$\ddot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2 = \varphi_2^T F = \varphi_{12} F + \cancel{\varphi_{22} \tau} = \varphi_{12} F = -k_2 s_2 - c_2 \dot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2 - k_1 s_1 - c_1 \dot{s}_1 = f$$

补充和 s_1 相关的量

下一步让 $s_1 = 0$ 稳定

s_1 和 s_2 彼此不独立

$$\begin{cases} \ddot{s}_1 - \lambda_1^2 s_1 = \alpha f = \alpha(\ddot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2) \\ \ddot{s}_2 + k_2 s_2 + c_2 \dot{s}_2 + k_1 s_1 + c_1 \dot{s}_1 = 0 \end{cases}$$




$$m_c = 0.5 \text{ kg}$$

$$m_b = 0.1 \text{ kg}$$

$$l = 0.3 \text{ m}$$

复模态

$$\theta = 0$$



$$\begin{aligned} m_c &= 0.5 \text{ kg} \\ m_b &= 0.1 \text{ kg} \\ l &= 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \ddot{s}_1 - \cancel{\lambda_1^2} s_1 = \alpha f = \alpha(\ddot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2) \\ \ddot{s}_2 + k_2 s_2 + c_2 \dot{s}_2 + k_1 s_1 + c_1 \dot{s}_1 = 0 \end{cases}$$

写成矩阵向量形式

$$\begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{s}_1 \\ \ddot{s}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{s}_1 \\ \dot{s}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \alpha \lambda_2^2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{M}_s \ddot{\mathbf{s}} + \mathbf{C}_s \dot{\mathbf{s}} + \mathbf{K}_s \mathbf{s} = \mathbf{0} \quad \text{假设有振动模态 } s(t) = \phi e^{\beta t}$$

$$\text{特征方程:} \quad (\beta^2 \mathbf{M}_s + \beta \mathbf{C}_s + \mathbf{K}_s) \phi = \mathbf{0}$$

$$\text{存在非平凡解:} \quad \left| \beta^2 \mathbf{M}_s + \beta \mathbf{C}_s + \mathbf{K}_s \right| = 0$$


$$\beta \in \mathbb{C} \quad \beta = a + bj \quad \phi \in \mathbb{C}^2$$

如果某个特征值的实部为正，则平衡位置不稳定

所有特征根的实部为负，则平衡位置渐进稳定

3.2 倒立状态的控制率设计 — 单电机控制率设计

$$\theta = 0$$



$$\begin{aligned} m_c &= 0.5 \text{ kg} \\ m_b &= 0.1 \text{ kg} \\ l &= 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{s}_1 \\ \ddot{s}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{s}_1 \\ \dot{s}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \alpha\lambda_2^2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{M}_s \ddot{\mathbf{s}} + \mathbf{C}_s \dot{\mathbf{s}} + \mathbf{K}_s \mathbf{s} = \mathbf{0} \quad \mathbf{s}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{\beta t} \quad \left| \beta^2 \mathbf{M}_s + \beta \mathbf{C}_s + \mathbf{K}_s \right| = 0$$

$$\begin{vmatrix} \beta^2 & -\alpha\beta^2 + \alpha\lambda_2^2 \\ k_1 + c_1\beta & \beta^2 + \beta c_2 + k_2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\beta^4 + (c_2 + \alpha c_1)\beta^3 + (k_2 + \alpha k_1)\beta^2 - \alpha\lambda_2^2 c_1 \beta - k_1 \lambda_2^2 \alpha = 0$$


参照单自由度时临界阻尼是衰减最快的解，假设系统有两个重实根，为负数。

$$(\beta - \beta_1)^2 (\beta - \beta_2)^2 = 0 \quad \beta_1 < 0, \quad \beta_2 < 0$$

$$\beta^4 - 2(\beta_1 + \beta_2)\beta^3 + (\beta_1^2 + \beta_2^2 + 4\beta_1\beta_2)\beta^2 - 2\beta_1\beta_2(\beta_1 + \beta_2)\beta + \beta_1^2\beta_2^2 = 0$$

3.2 倒立状态的控制率设计 — 单电机控制率设计

$$\theta = 0$$



$$\begin{aligned} m_c &= 0.5 \text{ kg} \\ m_b &= 0.1 \text{ kg} \\ l &= 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{s}_1 \\ \ddot{s}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{s}_1 \\ \dot{s}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \alpha\lambda_2^2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{M}_s \ddot{\mathbf{s}} + \mathbf{C}_s \dot{\mathbf{s}} + \mathbf{K}_s \mathbf{s} = \mathbf{0} \quad \mathbf{s}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{\boldsymbol{\beta} t} \quad \left| \boldsymbol{\beta}^2 \mathbf{M}_s + \boldsymbol{\beta} \mathbf{C}_s + \mathbf{K}_s \right| = 0$$

$$\beta^4 + (c_2 + \alpha c_1)\beta^3 + (k_2 + \alpha k_1)\beta^2 - \alpha\lambda_2^2 c_1 \beta - k_1 \lambda_2^2 \alpha = 0$$

$$\beta^4 - 2(\beta_1 + \beta_2)\beta^3 + (\beta_1^2 + \beta_2^2 + 4\beta_1\beta_2)\beta^2 - 2\beta_1\beta_2(\beta_1 + \beta_2)\beta + \beta_1^2\beta_2^2 = 0$$

$$\beta_1 < 0, \quad \beta_2 < 0$$

$$-2(\beta_1 + \beta_2) = c_2 + \alpha c_1$$

$$\beta_1^2 + \beta_2^2 + 4\beta_1\beta_2 = k_2 + \alpha k_1$$

$$-2\beta_1\beta_2(\beta_1 + \beta_2) = -\alpha\lambda_2^2 c_1$$


$$\beta_1^2\beta_2^2 = -k_1\lambda_2^2\alpha$$

给定 β_1 和 β_2 就能求出一组 k_1, c_1, k_2, c_2

$$k_1 < 0, c_1 < 0$$

3.2 倒立状态的控制率设计 — 单电机控制率设计

$$\theta = 0$$



$$\begin{aligned} m_c &= 0.5 \text{ kg} \\ m_b &= 0.1 \text{ kg} \\ l &= 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{s}_1 \\ \ddot{s}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{s}_1 \\ \dot{s}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \alpha\lambda_2^2 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$-2(\beta_1 + \beta_2) = c_2 + \alpha c_1$$

$$\beta_1^2 + \beta_2^2 + 4\beta_1\beta_2 = k_2 + \alpha k_1$$


$$-2\beta_1\beta_2(\beta_1 + \beta_2) = -\alpha\lambda_2^2 c_1$$

$$\beta_1^2 \beta_2^2 = -k_1 \lambda_2^2 \alpha$$


$$\beta_1 = -2\pi \times 1 \quad \beta_2 = -2\pi \times 1$$



3.3 倒立状态的控制率设计 — 平移



$$\begin{aligned} m_c &= 0.5 \text{ kg} \\ m_b &= 0.1 \text{ kg} \\ l &= 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$



$$M\ddot{q} + Kq = F \quad q(t) = \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_c + m_b & -m_b l/2 \\ -m_b l/2 & m_b l^2/3 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -m_b g l/2 \end{pmatrix}$$


$$M \begin{pmatrix} \ddot{x} - \ddot{x}_d \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} + M \begin{pmatrix} \ddot{x}_d \\ 0 \end{pmatrix} + K \begin{pmatrix} x - x_d \\ \theta \end{pmatrix} + K \begin{pmatrix} x_d \\ 0 \end{pmatrix} = F$$

$$M\Delta\ddot{q} + K\Delta q = F - M \begin{pmatrix} \ddot{x}_d \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Delta q = \begin{pmatrix} x - x_d \\ \theta \end{pmatrix}$$

目标是让偏差量 Δq 在零位置稳定

3.3 倒立状态的控制率设计 — 平移

$$\theta = 0$$



$$m_c = 0.5 \text{ kg}$$

$$m_b = 0.1 \text{ kg}$$

$$l = 0.3 \text{ m}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_c + m_b & -m_b l/2 \\ -m_b l/2 & m_b l^2/3 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -m_b g l/2 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$M \Delta \ddot{q} + K \Delta q = F - M \begin{pmatrix} \ddot{x}_d \\ 0 \end{pmatrix} \triangleq \bar{F} \quad \Delta q = \begin{pmatrix} x - x_d \\ \theta \end{pmatrix}$$

定义 $\Phi = [\varphi_1, \varphi_2]$, 用模态叠加法求解 $\Delta q(t) = \Phi s(t)$

$$\begin{cases} \ddot{s}_1 - \lambda_1^2 s_1 = \varphi_1^T \bar{F} \\ \ddot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2 = \varphi_2^T \bar{F} \end{cases}$$


同前配置 \bar{F} , 使得 s_1, s_2 稳定

目标是让偏差量 Δq 在零位置稳定

3.3 倒立状态的控制率设计 — 平移


$$\theta = 0$$

同前配置 \bar{F} ，使得 s_1, s_2 稳定



$$\begin{cases} \ddot{s}_1 - \lambda_1^2 s_1 = \varphi_1^T \bar{F} \\ \ddot{s}_2 - \lambda_2^2 s_2 = \varphi_2^T \bar{F} \end{cases}$$

$$\beta_1 = \beta_2 = -2\pi \times 5$$



$$\begin{aligned} m_c &= 0.5 \text{ kg} \\ m_b &= 0.1 \text{ kg} \\ l &= 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$




4. 小结 & 作业

自由选做，请在网络学堂上提交。截止日期1月23日23:59

倒立摆控制的总体思路：先求平衡位置，利用特征值信息判断稳定性，然后设计控制率增稳(还是利用特征值判稳)。

作业：针对右图所示的倒立摆系统，杆质量不计

1. 推导系统的运动微分方程。
2. 用matlab编写程序，计算电机不工作时，系统无初速度自由释放的动响应 $\theta(0) = 10^\circ$, $x(0) = \dot{x}(0) = \dot{\theta}(0) = 0$ 。画出 $x(t)$ 和 $\theta(t)$ 随时间的变化曲线图，并作动画展示运动情况。
3. 设计控制率驱动电机，让系统可以稳定在 $x = \theta = 0$ 处。并用matlab编写程序求解系统在该控制率下的动响应 ($\theta(0) = 10^\circ$, $x(0) = \dot{x}(0) = \dot{\theta}(0) = 0$) 画出 $x(t)$ 和 $\theta(t)$ 随时间的变化曲线图，并作动画展示运动情况。



$$m_c = 0.5 \text{ kg}$$

$$m_t = 0.1 \text{ kg}$$

$$l = 0.3 \text{ m}$$