

## Following Youtube Video

★ PD controller - step 1

• damping ratio with 5% OS

$$\zeta = 0.69$$

• finding  $\omega_n$  with  $T_s = 0.1$

$$T_s = \frac{4}{\omega_n \zeta} \rightarrow 0.1 = \frac{4}{\omega_n \cdot 0.69} \rightarrow \omega_n = 57.97 \text{ rad/s}$$

• Desired poles:

$$-\omega_n \zeta \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \rightarrow -40 \pm j42$$

• Open loop transfer function

$$G(s) = \frac{14273 G_c}{s^2 + 59.67s + 483.5}$$

$$\text{where } G_c = \frac{K(s+a)(s+b)}{s}$$


$$G(s) = \frac{14273 K (s+a)(s+b)}{s(s^2 + 59.67s + 483.5)}$$

↑  
Type 1 system

PD controller - step 2:

Open loop poles:  $s = -9.67$ ,  $s = -50$

Desired poles:  $-40 \pm j42$



$$G_{PD} = K(s+a)$$

↑                      ↑  
proportional      derivative

→ pole at  $-a$

$$\sum \theta_z - \sum \theta_p = -180$$

$$\theta_1 - (\theta_2 + \theta_3) = -180$$

$$\text{where } \theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{42}{10}\right) \rightarrow \theta_2 = 75.96^\circ$$

$$\theta_3 = 180 - \tan^{-1}\left(\frac{42}{30.33}\right) \rightarrow \theta_3 = 125.83^\circ$$

$$\theta_1 - (75.96 + 125.83) = -180$$

$$\theta_1 - 201.79 = -180$$

$$\boxed{\theta_1 = 21.79^\circ} \text{ angle of pole}$$

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{42}{a-40}\right)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{42}{a-40}\right) = 21.79$$

$$\frac{42}{a-40} = \tan(21.79)$$

$$\frac{42}{\tan(21.79)} = a - 40 \rightarrow \boxed{a = 145.06}$$

• Finding gain for pole

$$K_{\text{overall}} = \frac{\pi L_p}{\pi L_z}$$

$$K_{\text{overall}} = \frac{L_2 \cdot L_3}{L_1} \quad \text{where } L_2 = \sqrt{10^2 + 42^2} \rightarrow L_2 = 43.17$$

$$L_3 = \sqrt{30.33^2 + 42^2} \rightarrow L_3 = 51.81$$

$$L_1 = \sqrt{145.06^2 + 42^2} \rightarrow L_1 = 103.92$$

$$K_{\text{overall}} = \frac{(43.17)(51.81)}{103.92}$$

$K_{overall} = 21.5$  gain for the controller

$$14273 K = 21.5 \rightarrow \boxed{K = 0.0015} \text{ gain}$$

$$G_{PD} = \frac{0.0015 (s + 143.06)}{s}$$

Adding PI to eliminate steady state error

Step 4:

$$G_c = \frac{\overbrace{K(s+9)}^{\text{PD Controller}} (s+6)}{s}$$

$\swarrow$   
zero at -6

$\uparrow$   
pole at origin

$$1e + 6 = -0.1 \quad \text{so,}$$

$$\boxed{G_c = \frac{0.0015 (s + 143.06) (s + 0.1)}{s}}$$

PID Controller

0.001