



CHANGE DESCRIPTION

Problem & Cause: PT5300 (4008 109 91350) : Kabelsamling til strømforsyning og ændringer til montagevejledning						
Fix information: Som følge af ny strømforsyning og udgåede komponenter: 1. Som fremsendt i ECO-0028 er MAX4102 (4008 002 05550) udgået – hermed følger montageændringer til benyttelse af MAX4285ESA+ (4008 002 05970) i stedet. 2. Kabelsamling til strømforsyning: 4008 105 04050 – ny tegning fremsendt med denne ECO.						
Consequences for Supplier: Ændring af montagevejledning til PT5300, 4008 109 91390 & 4008 10982970. Ændring af samlingsbeskrivelse på 4008 105 04050 – nu rev. 5.						
Consequences for PTV/FMS:						
Consequences for Sales/Service:						
DOCUMENTS:						
Ref	12nc	Description	Sh--	Filnavn/kommentar	Rev	Date
1	4008 109 91390	Mainboard opdateres, lus ved MAX4285	Upd.	109_91030_CDR_lus.png		20-09-10
1	4008 109 82970	Sync board opdateres, lus ved MAX4285	Upd.	109_82970_CDR_lus.png		20-09-10
2	4008 109 91390	Lus under PSU-molex på mainboard	Upd.	109_91030_PSU_lus.jpg		20-09-10
2	4008 105 04050	Cable assy for power tilpasses	Upd.	4008_105_04050_v5.pdf	5	20-09-10

Til information:

Der monteres lus mellem pin 7 og 8 på MAX4285,
6 stk. som vist på 109_19390_CDR_lus.png samt
2 stk. som vist på 109_82970_CDR_lus.png

Der monteres lus under molex-stikket på 4008 109 91930, som vist på 109_91390_PSU_lus.jpg

Kabelsamlingen 4008 105 04050 opdateres til revision 5 – som vist i 4008_105_04050_v5.pdf

PRODUCT: PT5300 <i>Mainboard: 4008-109-91390 + Sync board: 4008 109 82970</i> <i>+ Cable Assy: 4008 105 04050</i>		ECO – 0029	
SIGNED BY: KBN		Page: 1 of: 1	DATE: 20.09.2010
Source file: F:\PTV\ECO\Eco_0029_PT5300_montage.doc		DK-Technologies, DK-2730 Herlev	