



CHANGE DESCRIPTION

Problem & Cause: <i>Ændring af programmeringsrutine for IO module PT0760: 4008 109 91560</i>						
Fix information: Der er følgende ændringer: 1. Ny mappe med opdaterede programmeringsrutiner						
Consequences for Supplier: Opdatere programmeringsdata samt rutine til medfølgende version						
Consequences for PTV/FMS:						
Consequences for Sales/Service:						
DOCUMENTS: 2009-12-21-Programmering.zip						
Ref	12nc	Description	Sh--	Filnavn/kommentar	Rev	Date

Til information:

Den vedhæftede fil erstatter tidligere programmeringsfiler. Det er dog kun mappen "IO-module" der er ændret i forhold til sidst. Ved kørsel af Flash_BL.BAT spørges der nu til hardware revision af PCB'et. Dette skal besvares korrekt. Hardwarerevisionen 'et kan aflæses på bagsiden af modulet, og skal matche på alle cifre.

PRODUCT: <i>IO module PT0760: 4008 109 91560</i>		ECO – 0025	
SIGNED BY: KBN		Page: 1 of: 1	DATE: 18.12.2009
Source file: L:\PTA\PT0760\Protec\ECO\Eco_0025_PT0760.doc		DK-Technologies, DK-2730 Herlev	