



## CHANGE DESCRIPTION

<b>Problem &amp; Cause:</b> <b>PT8643 (4008 109 91970) :</b> Ændringer på bestykning / styklister						
<b>Fix information:</b>  I forbindelse med test af nyudviklet remote modul PT8643 (indgår i samlingen PT5300 – 4008 109 91350) er der lavet følgende ændringer:  1. Spolerne på L4 og L5 erstattes med en 0 ohms 1210 modstan, f.eks. Farnell nr. <a href="#">1557959</a> (Alternativt DK-Technologies varenummer 4008 101 3100X)  2. Kondensatorerne C20 og C21 monteres ikke.						
<b>Consequences for Supplier:</b> Ændring af montagevejledning/maskinprogrammering til bestykning af PT8643						
<b>Consequences for PTV/FMS:</b>						
<b>Consequences for Sales/Service:</b>						
<b>DOCUMENTS:</b>						
Ref	12nc	Description	Sh--	Filnavn/kommentar	Rev	Date

**Til information:**

<b>PRODUCT: PT8643</b> <i>Assembly: 4008-109-91970</i>		<b>ECO – 0030</b>	
<b>SIGNED BY: KBN</b>		<b>Page: 1 of: 1</b> <b>DATE: 23.09.2010</b>	
Source file: F:\PTV\ECO\Eco_0030_PT8643_styklister.doc		<b>DK-Technologies, DK-2730 Herlev</b>	