



1. * – Размер для справок;
2. Н14, н14, ±IT14/2;
3. Сварные швы по ГОСТ 5264–80. Швы зачистить.
4. Резьбовые шпильки привариваются с помощью конденсаторной сварки.

B21.01.00 СБ					
Основание				Лит.	Масса
				Лист	Листов 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.					
Проб.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					