



\*Размеры для справок  
1. Поверхность винтов поз. 6 и поз. 7 должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений  
2. На резьбу болта поз. 6 нанести фиксатор резьбы  
3. В первую очередь необходимо собрать детали поз. 1 и поз. 8 и закрепить винтами поз. 7  
4. Деталь поз. 9 заправить в пазы детали поз. 5

				ЛТПУ.001.002.000.00 СБ		
				Пояс безопасности		
				Сборочный чертеж		
				Лист 1 из 1		
				000 "Бесплатный переводчик"		

Исполн.	Провер.	Н.р. докум.	Подп.	Дата
Разработ.	Технический			
Проб.				
Инженер				
Мод.				

Лит	Масса	Максимум
18,15	11	

Лит	Листов	7
-----	--------	---

Формат	A0
--------	----