



Postventa Autobuses
México

DAIMLER TRUCK

Información de servicio

Fecha: Mayo '2023

Distribución: I


Substituye:

46/02 SF
Grupo: 46/61 SU
Servicio Autobuses



Información de servicio para incluir en la carpeta (SI)
Información de servicio para consultar en el portal ()

Guía para el Análisis de Fallas en el Sistema de Dirección Hidráulica Aplicable en todos los Modelos de Autobuses Mercedes-Benz




Sistema de dirección. Imagen ilustrativa.

Guía para el análisis de fallas en el sistema de dirección hidráulica

Esta información de servicio tiene como propósito proporcionar una guía básica para el análisis de fallas que se pudieran reportar en el sistema de dirección de los autobuses. Se enlistan las posibles averías con las causas probables y soluciones que las pudieran corregir. Es muy importante que se comunique exactamente la información proporcionada por el conductor para realizar un buen diagnóstico y prevenir la intervención de componentes no relacionados con el problema y evitar también la pérdida de tiempo.

Antes de realizar cualquier trabajo en el sistema de dirección es importante leer atentamente, de inicio, las instrucciones descritas en XENTRY WIS del grupo 46. Es posible consultar también los procedimientos indicados en los manuales de servicio de las cajas de dirección SERVOCOM de BOSCH. De esta manera se puede garantizar que el trabajo de mantenimiento, reparación e instalación necesarios se lleven a cabo correctamente y que el producto pueda seguir funcionando de forma segura.



Sistema de dirección. Imagen ilustrativa.

Hay varias causas que pueden influir negativamente en el sistema de dirección; desde una presión de llantas baja, desbalanceo de las ruedas, tipos inadecuados de neumáticos falta de lubricación, sobrecarga en el eje delantero, falta o inadecuado mantenimiento al sistema, nivel bajo de aceite, etc. Por lo que efectuar un adecuado diagnóstico es indispensable antes de intervenir el vehículo.

Precauciones

Antes de empezar los trabajos, asegúrese de que se tomen todas las medidas de seguridad mencionadas en la documentación AS – Indicación de seguridad y AH – Indicaciones generales, a través de búsqueda en el XENTRY WIS, relativa al grupo constructivo pertinente a los trabajos.

El vehículo debe estar correctamente calzado en un lugar nivelado.

Análisis de las reclamaciones

Sistema de dirección hidráulica

[illegible][illegible]

Si se requiere de mayor información, consultar los manuales de servicio de RB-SERVOCOM:
Para LO916 refiérase al manual de servicio para la caja de dirección modelo RB 8014
Para el resto de los modelos refiérase al manual de servicio para las cajas de dirección modelos RB 8097 y 8098.

Nota:

Nos gustaría enfatizar que la caja de dirección y la bomba de aceite, solo deben ser reparadas en talleres autorizados por BOSCH, dado que en estos se cuenta con el equipo necesario para realizar pruebas antes de la instalación en el vehículo. La caja de dirección es un componente de seguridad.

En caso de duda sobre el tema o de requerir los manuales mencionados, contactar al área de literatura técnica al correo electrónico literatura-mbbuses@daimlertruck.com.

¡Su opinión es muy importante!

Si usted ha encontrado alguna instrucción de difícil comprensión o quiera presentar alguna sugerencia sobre el contenido de esta información de servicio, por favor entre en contacto con nosotros.

Por e-mail:

literatura-mbbuses@daimlertruck.com

Atentamente



Próspero Garay

Gerencia de Soporte de Producto Autobuses



Carlos García