

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

FICHE D'INSPECTION

**Identification du puits**

Nom du puits : Calbec No 10

Latitude : 46,302166667

Numéro du puits : B083

Longitude : -72,826916667

Date de l'inspection : 2018-09-07

**Reconnaissance Terrain**

Type de terrains : Champs cultivé

État de la végétation : Dégradée ou appauvrie

Présence de contaminants : Autres

**Conclusion**

Le puits a été localisé : Oui

État : Travaux à réaliser

Suivi des activités :

Le puits présente une émanation de gaz et une contamination du sol aux alentours. Une intervention est nécessaire pour corriger le problème. Une des premières étapes à suivre consiste notamment à caractériser le sol.  
Une étude de projet doit être mise en œuvre rapidement.  
Une action préventive pour informer et protéger l'accès du puits est recommandée.