

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

FICHE D'INSPECTION

Identification du puits

| | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| Nom du puits : | Corridor, Lac Matapédia No 1 | Latitude : | 48,515401944 |
| Numéro du puits : | C119 | Longitude : | -67,519682222 |
| Date de l'inspection : | 2018-07-13 | | |

Reconnaissance Terrain

| | |
|----------------------------|----------------|
| Type de terrains : | Champs cultivé |
| État de la végétation : | Normal |
| Présence de contaminants : | Aucune |

Conclusion

| | |
|---------------------------|--|
| Le puits a été localisé : | Oui |
| État : | Non-problématique |
| Suivi des activités : | <p>Une vérification de l'existence d'un responsable est en cours au MERN.</p> <p>Aucune émanation ni écoulement ne sont présents. Les travaux ne sont pas considérés urgents. Les travaux consistent en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le coupage et le scellage du tubage sous la surface du sol, - la prise des coordonnées avec un GPS de précision et la fabrication et l'installation d'un panneau d'identification |