

傅家玫瑰天主堂保护性抬升及修缮工程方案 专家论证会会议纪要

2022年8月12日下午，傅家玫瑰天主堂保护性抬升及修缮工程方案专家论证会在洋泾街道浦东大道1115号傅家玫瑰天主堂内召开。出席论证会的专家分别来自上海市文物保护工程行业协会、上海大学建筑系和上海住总建筑装饰集团，出席会议的还有业主方天主教上海教区、设计方上海建筑装饰（集团）设计有限公司，以及相关单位浦东新区统战部（民宗委）和洋泾街道。新区文保所主持会议。

与会专家和各方代表认真听取了设计方案介绍，并对设计方案进行了充分讨论。专家一致认为由上海建筑装饰（集团）设计有限公司编制的《傅家玫瑰天主堂保护性抬升及修缮工程设计方案》编制体例规范，内容比较完整，保存状况、价值评估表述清晰，残损病害定性定量描述明确。建筑损坏成图分析有一定深度，修缮内容、设计依据、保护要求表述正确。工程目的及工程必要性论证比较充分。在此基础上提出的保护性抬升及修缮方案可行。方案完善后可以作为下一阶段的依据性文件。专家原则上同意该修缮方案，并对方案提出以下意见：

（一）建筑类型建议修改为“宗教建筑”

(二) 落架拆卸切割拼装抬升方案优于整体顶升方案, 宜适当补充室内结构件拆卸抬升方案。

(三) 钟楼复原方案宜进一步深化、细化, 特别要考虑钟楼的高度和现有建筑的比例关系, 标高问题建议再复核。钟楼复原特别是尖塔的复原, 建议对历史原貌做进一步的研究, 确定尖塔的形状和连接关系、尖塔基座的比例、钟楼翼墙的装饰。东面三个主入口的雨棚建议优化。

(四) 建筑及结构病害的检测与现场勘察宜进一步深化细化, 完善结构修缮设计方案。

(五) 室外排水管道与市政管网接口标高宜进一步核实。

(六) 抬升方案需要进一步细化, 补充基础处理、结构木色架修缮、屋架修缮、外部墙体拆解恢复、室内天花恢复、钟楼恢复施工等方案。

(七) 屋面恢复小青瓦构造做法, 需补充椽子形状及尺寸、檐口及脊饰的做法、山墙压顶形式及做法、屋脊做法等。气楼围护构造做法也需进一步考证并完善设计方案。

(八) 环境整治方案宜进一步完善并进行整体考虑, 对于教堂周边树木宜采取移植(异地)处理。

(九) 修缮设计中要考虑外立面壁柱、气楼、门、山墙、内部屋架以及清水墙的修缮, 优化细化方案。

(十) 建议补充结构木柱、G轴及D轴拱券上部墙体的做法及特性。

浦东新区文物保护管理所

2022年8月15日

主要参会人员名单

上海市文物保护工程行业协会	李孔三
上海大学建筑系	李建中
上海住总建筑装饰集团	沈三新
浦东新区统战部（民宗委）	钱月明 达明宗
浦东新区文物保护管理所	俞 杰 潘林丹
天主教上海教区	黄修之
洋泾街道	罗 亮
上海建筑装饰（集团）设计有限公司	陈中伟 华而实 周光荣