

黄炎培故居关于更换水泵阀的请示

尊敬的所领导：


黄炎培故居按照《关于进一步做好 2022 年国庆假期及前后本市文化旅游行业疫情防控和安全生产工作的通知》要求，对场馆消防安全等情况开展安全隐患排查。检查发现水泵房内 2 个 DN200 明杆闸阀老化漏水，长期以往会造成水泵压力不足，出现长期漏水现象。为进一步提升场馆安全防护能级，杜绝安全隐患的发生，拟申请对黄炎培故居水泵房明杆闸阀进行更换，厂家报价为 8306.16 元。

妥否，请示。

附件：黄炎培故居水系统一消防设施维修报价清单（上海城瑞安全技术有限公司）



工作联系单

1、编制单位：上海城瑞安全技术有限公司		2、编制日期：2022年9月23日			
3、项目名称：黄炎培故居		4、项目地址：浦东新区新川路218号			
5、联系事由：关于黄炎培故居消防故障问题。					
6、TO：上海市浦东新区文物保护管理所					
7、受贵方委托：受贵方委托：我司指派技术人员对黄炎培故居项目消防系统进行日常巡检，并每月定期对消防设施按照维护规程实施维护保养；目前，我司人员在巡检中黄炎培故居项目存在消防设备设施有故障现象，具体情况如下：					
具体故障如下：					
一、消防水泵房2只DN200明杆闸阀老化漏水。					
附图片：					
					
具体维修更换费用及报价如下：					
序号	费用明细	单位	数量	单价	总价
1	DN200 明杆闸阀	只	2	3600	7200
2	配套螺丝	套	32	18	576
3	法兰密封垫片	片	6	10	60
4	税率	项	1	6%	470.16
合计	大写人民币：捌仟叁佰零陆元壹角陆分整			RMB	8306.16
备注：以上费用包含设备维修、更换、机械加工、运费、税费等。					
是否实施维修更换，请贵方进行批复。					
顺颂商祺					

