

設計変更情報  
ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : NT-505-X ALL  
PRODUCTS  
変更番号 : EA6564  
E. C. N. No  
(ステータス : Fixed )  
STATUS

タイトル : TOP PANEL穴削除と取付方法変更  
TITLE  
同期設変 : - - -  
SIMULTANEOUS E. C. N.  
関連設変 : - - -  
RELATED E. C. N.

設変記事 : TOP PANEL穴削除と取付方法変更  
CONTENTS

新機種 505-Xにおいて音質評価の結果、TOP PANELのねじ固定を廃し、左右のSIDE PANELの間で保持する方法に変更します。  
TOP PANELはSIDE PANELの間で、がたつきを持った保持状態になります。

1. TOP PANEL固定ねじを削除  
#B00347906B SCREW, CHA 2.6\*6FNB ...数量 9→0  
#B00348006A SCREW, CHA 2.6\*6FNI ...数量 9→0
2. TOP PANELをねじ穴と絞り形状のない 新規品番の部品に変更  
#Black : M04193600A TOP PANEL, 505-X BLACK  
#Silver : M04193610A TOP PANEL, 505-X SILVER  
見積図面をDTA採購課に出図し、業者連絡中です。
3. TOP PANEL保持部にSHEET材部品を追加  
#M03203800A,, WASHER, 4.2\*10\*1 T ...5個追加 天面  
#M01643200A,, SHEET, PANEL FRONT G ...2個追加 後面  
(BOM変更 詳細情報の 2-1 行は、操作Missによる履歴残りで変更なし)

変更理由: 機能(音質対策)

実施: 505-Xの本産 1 台目より

旧部品は既存の 505 Series製品(CG-10M等)に転用

译: 关于音质的改善, 进行上盖孔消除及安装方法变更, 变更如下:

1. 删除上盖固定螺丝  
#B00347906B SCREW, CHA 2.6\*6FNB ...数量 9→0  
#B00348006A SCREW, CHA 2.6\*6FNI ...数量 9→0
2. 将上盖变更为没有螺纹孔的新部品  
#Black : M04193600A TOP PANEL, 505-X BLACK  
#Silver : M04193610A TOP PANEL, 505-X SILVER  
报价图面在DTA采购课出图, 正在联系厂商。
3. 追加两款部品  
#M03203800A,, WASHER, 4.2\*10\*1 T ...5個追加 天面  
#M01643200A,, SHEET, PANEL FRONT G ...2個追加 後面  
(BOM变更详细信息的2-1行由于操作Miss的历史剩余而没有变更)
- 实施: 505-X第一台开始实施  
旧部品转用到现有的505系列产品(CG-10M等)上

設変会議日 : 2021/06/22  
DATE  
担当 : Y720 Satoshi,Higuchi  
PERSON IN CHARGE  
依頼元 : TEC開企本部 開発GRP  
REQUESTING SECTION  
設変会議 : 要 To be held  
E. C. MTG.  
P P 番号 : - - -  
P. P. NO.  
技術連絡書№ : - - -  
ENG. INFO. NO.  
実施 : To be enforced  
ENFORCEMENT  
変更理由(主) : FUNCTION  
REASON(MAIN)  
変更理由(従) :  
REASON(SUB)  
安全規格 : NOT required  
SAFETY STD  
進行状況 : Now coordinating  
COORD. TO MERCHANT  
機番管理 : NOT required  
CONTROL LEVEL  
客先承認 : NOT required  
CUSTOMER'S APPRV  
S マニュアル訂正 : NOT required  
CHG. IN SERV. MANUAL  
取説訂正 : NOT required  
CHG. IN USR. MANUAL  
カタログ訂正 : NOT required  
CHG. IN BROCHURE  
作業標準訂正 : NOT required  
CHG. IN MFTR. MANUAL  
技術情報発行 : NOT required  
ENGINEERING INFO.  
コスト変動 : No change  
COST  
単位コスト :  
UNIT COST  
金型改造費 :  
COST FOR DIE

設計変更情報  
ENGINEERING CHANGE NOTICE

関連図面  
RELATED DRAWINGS : - - -

設計変更情報 詳細情報  
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : NT-505-X ALL, UD-505-X ALL  
PRODUCTS

変更番号 : EA6564  
E. C. N. No  
(ステータス : Fixed )  
STATUS

設変会議日 : 2021/06/22  
DATE  
タイトル : TOP PANEL穴削除と取付方法変更  
TITLE

親品目 : Y00931900A CHASSIS SECT, NT-505-X/S MATERIAL ( 1)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART
1- 1 M03460510C	TOP_PNL, CGD S G	1.000		M04193610A	TOP PANEL, 505-X SILVER	1.000		0500	C* 3 5 1
1- 2 B00348006A	SCREW, CHA 2.6*6FNI	9.000						0510	C* 3 5 1
		0001 7.000	CHAS-TOP_PNL						
		0002 2.000	REAR-TOP_PNL						
1- 3				M03203800A	WASHER, 4.2*10*1 T G	5.000		0520	C* 3 5 5
1- 4				M01643200A	SHEET, PANEL FRONT G	2.000		0530	C* 3 5 5

親品目 : Y00932000A CHASSIS SECT, NT-505-X/B MATERIAL ( 2)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART
2- 1 B00199306A	SCREW, BPB 2.6*6FZC G	1.000		B00199306A	SCREW, BPB 2.6*6FZC G	1.000		0330	C* 3 - 1
		0001 1.000	BR_PD-P_DIG_F			0001 1.000	BR_PD-P_DIG_F		
2- 2 M03460500B	TOP_PNL, CGD G	1.000		M04193600A	TOP PANEL, 505-X BLACK	1.000		0500	C* 3 5 1
2- 3 B00347906B	SCREW, CHA 2.6*6FNB	9.000						0510	C* 3 5 1
		0001 7.000	CHAS-TOP_PNL						
		0002 2.000	REAR-TOP_PNL						
2- 4				M03203800A	WASHER, 4.2*10*1 T G	5.000		0520	C* 3 5 5
2- 5				M01643200A	SHEET, PANEL FRONT G	2.000		0530	C* 3 5 5

親品目 : Y00932100A CHASSIS SECT, UD-505-X/S MATERIAL ( 3)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART
3- 1 M03460510C	TOP_PNL, CGD S G	1.000		M04193610A	TOP PANEL, 505-X SILVER	1.000		0500	c* 3 5 1
3- 2 B00348006A	SCREW, CHA 2.6*6FNI	9.000						0510	C* 3 5 1
		0001 7.000	CHAS-TOP_PNL						
		0002 2.000	REAR-TOP_PNL						
3- 3				M03203800A	WASHER, 4.2*10*1 T G	5.000		0520	C* 3 5 5
3- 4				M01643200A	SHEET, PANEL FRONT G	2.000		0530	C* 3 5 5

設計変更情報 詳細情報  
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : NT-505-X ALL, UD-505-X ALL  
PRODUCTS

変更番号 : EA6564  
E. C. N. No  
(ステータス : Fixed )  
STATUS

設変会議日 : 2021/06/22  
DATE  
タイトル : TOP PANEL穴削除と取付方法変更  
TITLE

親品目 : Y00932200A CHASSIS SECT, UD-505-X/B MATERIAL ( 4)														
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		+	新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		+	明細番号				
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT		COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT		ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 1	M03460500B	TOP_PNL, CGD G	1.000		M04193600A	TOP PANEL, 505-X BLACK	1.000			0500	C*	3	5	1
4- 2	B00347906B	SCREW, CHA 2. 6*6FNB	9.000							0510	C*	3	5	1
		0001	7.000	CHAS-TOP_PNL										
		0002	2.000	REAR-TOP_PNL										
4- 3					M03203800A	WASHER, 4. 2*10*1 T G	5.000			0520	C*	3	5	5
4- 4					M01643200A	SHEET, PANEL FRONT G	2.000			0530	C*	3	5	5

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY  
1ST A 有 COMPATIBLE  
BYTE B →  
C ←  
D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE  
BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER  
1 有り EXIST  
2 優先 PREFERENTIAL  
3 無し NOT EXIST

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION  
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS  
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCESS)  
3 在庫部品 STOCK  
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER  
5 新規発注 NEW ORDER  
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK  
1 転用 CONVERSION  
2 廃棄 DISPOSAL  
3 追加工 REPROCESSING  
4 消化 CONSUMPTION  
5 無し NOT NECESSARY  
9 未定 NOT DECIDED