

TEAC

技术连络书

NO: DTS- 4390

有关文件:

X-3109

机种: MD-CD1MK3
MD-CD1BMK3
MD-70CD


发行日: 2019/9/27

配布部门


MD-70CD MD-CD1MK3等机种电源开关机板组装变更连络书

董事长
总经理
开发部
制造部
制一课
制二课
技术课
品管部
生管课
采购课
部管课
受检课
业务课

- 1、症状: MD-70CD、MD-CD1MK3、MD-CD1BMK3机种电源开关变更原因。
- 2、原因: 日本要求。
- 3、对策(暂定): MD-70CD、MD-CD1MK3、MD-CD1BMK3机种电源开关变更原因, 所以电源开关机板组装要变更, 删除部品: E90431600A PCB POWER SUB MCD3G 和部品M0333460 SNAP RIVET,SR5-5.5 G的安装, 具体如下:




变更前



变更前

取消铆钉安装



变更后

取消机板安装

改为水口在下面,
外观OK

变更后

日本开发
台湾开发

4. 对策(永久): 同上。
5. 实施LOT: 与设变EA5891同期实施。
6. 负责处理单位: 制造一课
7. 指导说明单位: 技术部 / 制技部。
8. 材料提供单位: 无。
9. 在库数 (DTA: 无)
10. 旧品处理: 无。

注: 生产技术要注意修正指导书。

承认:

技術部
2019 SEP 27
經理 宋

确认:

担当:

王文峰

技術部
2019-09-27
王文峰

配布先	
(改定:110912)	
本社	
SCM本部	
SCM管理部	
管理課	
購買課	
音響機器(事)	
営業部	
海外販売課	
国内販売課	
カスタマーサポート課	
マーケティング部	
開発部	
部長(表紙のみ)	1
H/W開発1課	
H/W開発2課	
F/W開発課	
機構開発課	
開発業務課	
技術課	1
情報機器(事)	
SCM本部	
品質保証部	
部長	
品証1課	1
品証2課	
安規・環境管理課	
入間	
TMS(青梅)	
TMS図面管理	
TMS(富士吉田)	
MTS	
修理センター	
パーツセンター	
海外	
TTC(台北)	
DTA	1
TAC	
社外	
竹村電子	
その他(上記以外)	

TEAC

作業連絡書

発行元
機種

開発本部 開発管理部 生産技術課

1頁目参照

実施LOT/実施日

EA5891の変更に同期して実施

表題 POWER SW変更に伴う捨て基板の削除

設変EA5891にて一綺電子製Power SWへ変更を行いました。SWのbondingの影響で実装時にPOWER SW基板に対して傾いて取り付け、組立への影響が出る可能性があることが判明しました。一部機種はSW自体を固定する為、傾きの影響は有りませんが、下記記載の機種は、子基板を使用してPOWER SW基板と別基板を嵌め合わせている為、組立への影響が考えられます。

ですので、傾きの影響が出ないように子基板を削除する方法で対応致します。

○対象機種

MD-CD1MK3/MD-CD1BMK3/MD-70CD

○対象部品

E90431600A PCB,POWER SUB MCD3 G



M0333460 SNAP RIVET,SR5-5.5 G

○実施に関して

子基板の削除は、EA5891のPOWER SW変更に同期して削除を行って下さい。

○作業内容

・現状(子基板、Rivet有り)



Rev	改訂内容	年月日	担当	承認	安全規格課検図		関係書類	
B							EA5891	
C							EA6033	
D								
E					承認	確認	担当	頁
F					2019.9.26	2019/9/25	2019/9/25	1
G					松浦	宮城	藤野	
H								2

TEAC	作業連絡書	発行元	開発本部	開発管理部	生産技術課
		機種	1頁目参照	実施LOT/実施日 EA5891の変更に同期して実施	

・子基板削除の状態(子基板、Rivet無し)

※POWER SW、及びPOWER SW基板の固定は、POWER SW前部のfrangeとBRACKETでの固定のみとなります。

