




도배 도련질

1. 도배 접는 길이를 과다하게 시공되지 않도록 유의하고 도련질 후 충분히 눌러주어 끝선 들뜸하자 발생 예방
2. 도련질 시 수직 및 수평에 맞춰 정밀 시공

도배 접는 길이 과다 도해	끝단 눌러주기 처리 도해	
		

도련질 양호사례	반자동림 부위 도련질 시공 미흡사례	
		