

Nr.		Service - Report / Arbeitskarte		KM	PS	MS
Chassis UESC		45037	Pol.Kennz.:HH-UE 1806	494189		
LS.-Nr.:				Service - Nehmer		
Montageort:		Bönen				
Depotname:						
Auftrag Nr.:						
Datum:		04.01.22				
Auftrag erteilt durch:						
Vor der Montage		Fabrikat    Reifengröße    Profil    Reifen-Nr.    Schaden    bar    KK				
1 mm 5 3 mm 5 5 mm 7		2 mm 0 4 mm 6 6 mm 6				
		1    Pirelli    385/55R22,5             9				
		2    Continental    385/55R22,5       6136231878    V    9				
		3    RM    385/55R22,5                9				
		4    Bridgestone    385/55R22,5                9				
		5    Trazano    385/55R22,5                9				
		6    Trazano    385/55R22,5                9				
		Luftfeder		Ident.-Nr.	Schaden	
		Bremse		Ident.-Nr.	Schaden	
Nach der Montage		Fabrikat    Reifengröße    Profil    Reifen-Nr.    Schaden    bar    KK				
1 mm 5 3 mm 5 5 mm 7		2 mm 5 4 mm 6 6 mm 6				
		1    Hankook    385/55R22,5    nv				
		2    Pirelli    385/55R22,5    nv    191000108       9    R				
		3    Pirelli    385/55R22,5    nv				
		4    Pirelli    385/55R22,55    nv				
		5       385/55R22,55				
		6    Semperit    385/55R22,55				
		Luftfeder		Ident.-Nr.	Schaden	
		Bremse		Ident.-Nr.	Schaden	
1    Montage		1    Reparatur		V=Verschleiß		AV=Anfahrverletzung
1    Radwechsel		0    Nachschn.		E=Erneuerung		NS=Nachgeschnitten
Ventil		0    Felge		R=Reparatur		BS=Bremsstelle
Ventilverl.		0    Trailer Check		A=Ankauf		FS=Felge Schrott
Halter		Schlauch		S=Schrott		EV=Einfahrverletzung
Auswuchten		0    Pannenhilfe		G=Gewährleistung		SO=Sonstiges
Gewichte		0    Karkasse - Schrott		Z=Zurück		
Abfahrzeit		Service Ende		KM494189		
Service Beginn		Ankunftszeit				
Service Ort						
Bemerkungen / Ausgeführte Arbeiten				Unterschrift		
				Monteur		Fahrer
				(Name Druckbuchstaben)		(Name Druckbuchstaben)