

☒ Montagebericht

☐ Fahrzeugcheck

Kunde: <u>UES Chemie</u>	Kennzeichen: <u>HH-VE 1087</u>	Datum: <u>23.03.21</u>	Händlerreferenz: <u>510996689</u>
Ort: <u>Dresden - 01187</u>	Interne Flottennr.: <u>/</u>	Km-Stand: <u>/</u>	Flottenreferenz: <u>/</u>
Fahrzeugtyp (bitte ankreuzen):		Serviceort (bitte ankreuzen):	
<input type="checkbox"/> Motorwagen / SZM <input checked="" type="checkbox"/> Auflieger <input type="checkbox"/> Bus		<input checked="" type="checkbox"/> Servicepartner <input type="checkbox"/> Unterwegs <input type="checkbox"/> Flotte	
Dimension <u>385/55 R22,5</u> → 1. Achse (oder alle Achsen)		→ 2. Achse	→ 3. Achse
		→ 4. Achse	

Vor dem Service				Fabrikat	Profil	nachgeschliffen / Tundersoniert	Reifen-Nummer	bar	Ausgeführte Arbeiten Bemerkungen - Schäden	geliefert	
1LA	1LI	1RI	1RA							Ventil	Verlänge- rung
8				PIR	T30	nein	3FY 80547	3	Schmutz durch Wind		
2LA											
2LI											
2RI											
2RA											
3LA											
3LI											
3RI											
3RA											
4LA											
4LI											
4RI											
4RA											
Res.											

Nach dem Service				Fabrikat	Profil	nachgeschliffen / Tundersoniert	Reifen-Nummer	bar	Ausgeführte Arbeiten Bemerkungen - Schäden	geliefert	
1LA	1LI	1RI	1RA							Ventil	Verlänge- rung
73				PIR	T30	nein	3FY 51661	3	Montage RV	ja/nein	ja/nein
2LA											
2LI											
2RI											
2RA											
3LA											
3LI											
3RI											
3RA											
4LA											
4LI											
4RI											
4RA											
Res.											

Bemerkungen / Sonstiges <u>Radnabe gereinigt + Kork-Lötlage</u>	Servicepartner <u>Reifendienst</u> Reifendienst Ost GmbH Steinbockstraße 200, 01187 Dresden Telefon 0351 30 11 11	Kunde / Fahrer <u>[Signature]</u> Unterschrift
--	---	--