

Colores:

Primario



Secundario



Textos:

hints

títulos

Botones



Ingrese su correo

Ingrese su contraseña

INGRESAR

REGISTRARSE

INGRESE SUS DATOS PARA EL REGISTRO

Nombre

Apellido

CC ▼

Documento

Correo

Celular

Contraseña

Confirmar Contraseña

REGISTRARSE





Reportar una Falla

Mis Reportes:

05/05/2021



Luminaria encendida durante el día
Resuelto

01/06/2021



Luz no enciende de noche
Resuelto

31/10/2021



Transformador hace ruido
En proceso




Cerrar Sesión

INGRESE LOS DATOS SOBRE LA FALLA

Describe la falla en máximo 5 palabras

Foto:



Ubicación:



REGISTRAR FALLA





Activos Cerrados

Técnico A

Alta Media Baja								
Criticidad	id	Fecha registro	Tipo	Municipio	Dirección	Estado		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	2	19/10/2021	B	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	3	19/10/2021	C	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		
	1	19/10/2021	A	Sopo	Calle 15 #24-4	Pendiente visita		

NUEVO ACTIVO



Registrar Activo

Asistente



REGISTRAR ACTIVO



Activos Cerrados

Caso: 123455034

Tipo:Falla

Ver imagen



Id:12345

Tecnología:Sodio

Potencia:70

Lat:2,556665

Lon:-72,63310167

Barrio:Barrio san Jorge

Dirección:CRA 22


Tipo de Luminaria:Estándar

Comentario:

La luminaria no enciende, está haciendo corto

ACTUALIZAR


CANCELAR



¿Está seguro de hacer esto?

Si

No




Gestión Técnicos



Gestión de Caso



Gestión de Activos



TÉCNICOS



Baboon

Africa & Asia



Capuchin Monkey

Central & South America



Blue Monkey

Central and East Africa



Squirrel Monkey

Central & South America



Golden Lion Tamarin

Brazil

NUEVO TECNICO

INGRESE LOS DATOS DEL TECNICO

Nombre

Apellido

Documento

Correo

Celular

Contraseña

Confirmar Contraseña

REGISTRAR



Gestión de Casos

Alta Media Baja



Caso #123 Estado: Por asignar

Técnico asignado: SIN ASIGNAR

Detalles

Caso #12 Estado: Pendiente revisión

Técnico asignado: Luis Padre #124422

Detalles

Técnico asignado: Luis Padre #124422

Fecha reporte: 2021-04-15

Fecha revisión: 2021-04-15

Detalles: lore ipsum

Observaciones:

2021-05-20 Luis Padre: no hay disponibilidad todavia

2021-07-20 Luis Padre: programada revision el viernes

Imagenes

Modificar

Caso #125 Estado: Por cierre

Técnico asignado: Pedro Arcos #128473

Detalles

Caso #137 Estado: Pendiente revisión

Técnico asignado: Pedro Arcos #128473

Detalles

Caso #137 Estado: Pendiente revisión


Técnico asignado: Pedro Arcos #128473

Detalles



Gestión de Activos

 Daño  Reporte  OK





ID: 182948
ESTADO: OK
TECNOLOGIA: Sodio
POTENCIA: 150
LATITUD: 4,698478
LONG: -74,191327
ZONA: LUCERO
DIRECCION: 0
BARRIO: LUCERO
TIPO_DE_LU: Estándar
BRAZO: 1,2
ESPACIO_IL: Via
MUNICIPIO: Mosquera
ACCION: Modernizar
CONTROL: Fotocelda
F__SERIE_P: 0
TIPO_DE_poste: Convencional
Materia poste: Hormigón
ALTURA_POS: 12
TIPO_DE_US: Compartido
RED: Aérea
Emin [lx]: 1,15
Emed[lx]: 1,24
Uo: 0,92

Imágenes

Cerrar