

code: Measure Break Junctions

2023年6月10日 16:45

```
Function MeasureBreakJunctions()
    NVAR PullOutNumber= G_PullOutNumber
    NVAR StopNumber= G_StopNumber
    //saved和Stop的trace数
    NVAR PullOutAttempt= G_PullOutAttempt
    NVAR SingleAttemptFlag= G_SingleAttemptFlag

    Variable keys

    if (PullOutNumber>=StopNumber)
        return 0
    endif
    //判断是否测试完

    CreateInputs() // Makes waves for applied bias and piezo
    //生成bias和piezo的wave

    SetUpHRTaskID1()
    // 注释: sets up G_ID1 task for both voltage and current reading by high-res
    card in make contact, generate trace and voltage offset estimate.
    猜测: 这里调用NI来执行高分辨率任务, 同时读取电压和电流, 并生成
    trace。

    SetUpLRTaskID3()
    // LowRes card reads 3 channels: Piezo voltage in and Thermocouple voltages。
    执行低分辨率任务, 来读取压电电压和热电偶电压。

    do // Generate desired data

        SmashFun()

        if (SingleBreakJunctionAttempt()==-1)
            ClearHRTaskID1()
            ClearLRTaskID3()
            return -1
        endif

        keys= GetKeyState(0)
        if(keys==2)
            ClearHRTaskID1()
            ClearLRTaskID3()
            return 0
        endif
    enddo
```

```
        if (PullOutAttempt>=1000000000)
            ClearHRTaskID1()
            ClearLRTaskID3()
            Print "Catastrophic failure"
            return 0
        endif

        if (SingleAttemptFlag==1)
            return 0
        endif
        //设置一些报错条件
        while (PullOutNumber<StopNumber)

            ClearHRTaskID1()
            ClearLRTaskID3()

End
```