

Tanggal : 24 September 2018

- No. Polisi : **B 123 ASD**
- Merek : **HONDA**
- Tipe : **CRV RE1 2WD 2.4 AT**
- Jenis : **MB PENUMPANG**
- Model : **JEEP**
- Tahun Buat : **2009**



B

Interior

C

Eksterior

A

Mesin

A = Sangat Baik, B = Baik, C = Cukup, D = Kurang Baik, E = Buruk

Keterangan :



Bagus



Perlu diservice



Harus diganti



Bebas Banjir



Bebas Tabrakan

Catatan Inspector :

Keseluruhan Interior-Kotor / Noda / Goresan menyeluruh-Ada/Kursi Kanan Depan dan cover kursi-Terpotong / Sobek / Terburai-Sedang(a)/ Kursi Kiri Depan dan cover kursi-Terpotong / Sobek / Terburai-Kecil(a)
Keseluruhan Interior-Kotor / Noda / Goresan menyeluruh-Ada/Kursi Kanan Depan dan cover kursi-Terpotong / Sobek / Terburai-Sedang(a)/ Kursi Kiri Depan dan cover kursi-Terpotong / Sobek / Terburai-Kecil(a)

Hasil Inspeksi

Dokumen

● Tersedia ● Bermasalah ✖ Tidak ada/berlaku

STNK	●	BPKB	●
Faktur	●	Form A	●
No. Rangka	✖	No. Mesin	✖

Aksesoris

● Kondisi Baik ● Perlu diservice ✖ Tidak ada

Sistem AC	●	Central lock	●
Electric mirror	●	Power windoe	●
Sistem audio	✖	Airbag	✖
Power steering	●	Rem ABS	●
Car Alarm	✖		

Data Ban

● Kondisi Baik ● Cukup ✖ Harus diganti/Tidak ada

Posisi Ban	Merk/Ukuran	Kedalaman Alur
Kiri Depan	Dunlop/225/65-17	●
Kiri Belakang	Dunlop/225/65-17	●
Kanan Depan	Dunlop/225/65-17	●
Kanan Belakang	Dunlop/225/65-17	●

Tanggal : 24 September 2018

Hasil Inspeksi

GRADE

B

B

Interior

C

Eksterior

A

Mesin

A = Sangat Baik, B = Baik, C = Cukup, D = Kurang Baik, E = Buruk

Eksterior

● Bagus ● Perlu diservice ✖ Harus diganti

Ban, Kolong

Kondisi Ban	●	Kondisi Kaki-kai	●
Kondisi Velg	●	Disc Brake	●
Cek Bocor/Rembes	✖	Knalpot	✖
Kondisi Lisang	●	Kondisi Sasis	●

Mesin

● Bagus ● Perlu diservice ✖ Harus diganti

Oli/Cairan

Oli Mesin	●	Oli Transmisi	●
Oli Rem	●	Oli Power Steering	●
Kondisi Coolant	●		

Ruang Mesin

Mesin Bebas Bocor	●	Kondisi Rack Steer	●
Kondisi Selang	●	Kondisi Aki	●
Kondisi Belt	●	Kondisi Kipas Mesin	●
Kondisi Radiator	●	Getaran Tidak Kasar	●
Kondisi Kabel-kabel	●		

Test Drive

Starter Mobil	●	Kondisi RPM	●
Kopling Berfungsi	●	Suspensi Normal	●
Transmisi Lancar	●		

Pelengkapan

● Tersedia ● Rusak ✖ Tidak Ada

Buku Servis	●	Ban Serep	●
Buku Manual	●	Perkakas Kunci	●
Kunci Serep	●		

Tanggal : 24 September 2018

Hasil Inspeksi

GRADE

B

B

Interior

C

Eksterior

A

Mesin

A = Sangat Baik, B = Baik, C = Cukup, D = Kurang Baik, E = Buruk

Interior

● Bagus ● Perlu diservice ✖ Harus diganti

Dashboard

OBD Scan	●	Panel Dashboard	●
Panel Indicator	●	Laci Dashboard	●
Setir	✖	Kisi-kisi AC	✖
Lampu Indikator	●		

Instrumen

Rem Tangan	●	Pengatur Kaca Spion	●	Sun Visor	●
Cruise Control	●	Pembuka Kap Mesin	●	Kaca Spion Tengah	●
Lampu Depan	✖	Tombol Tanki Bensin	✖	Pemanas Kaca	✖
Lampu Hazard/sein	●	Klakson	●	Pembuka Bagasi	●
Fog Lamp	●	Fungsi wiper/washer	●	Central Lock	●
Lampu Plafon	●	Lampu Belakang	●		

Jok, Trim, Karpét

Kondisi & Fungsi Jok	●	Seat belt	●
Headrest	●	Trim & Panel Pintu	●
Handle & Door Lock	✖	Kondisi Plafon	✖
Karpét Dasar	●	Tidak Berbau	●

Eksterior

● Kondisi Baik ● Cukup ✖ Harus diganti/Tidak ada

Body

Coating Cat	●	Cek Karat/Korosi	●
Bumper Depan	●	Celah Antar Panel	●
Kap Mesin	●	Grill	●
Panel & Hadle Pintu	●	Fender Depan	●
Karet weather Strip	●	Kondisi Pilar Pintu	●
Trim Eksterior	●	Fender Belakang	●
Pintu Bagasi	●	Bumber Belakang	●

Kaca, Lampu

Kaca Jendela	●	Kaca Depan	●
Kaca Belakang	●	Kaca Spion	●
Lampu	●	Kaca Film	●

Tanggal : 24 September 2018

Hasil Inspeksi

GRADE

B

B

Interior

C

Eksterior

A

Mesin

A = Sangat Baik, B = Baik, C = Cukup, D = Kurang Baik, E = Buruk

Dokumentasi

Tampak Eksterior



Tampak Eksterior



Tampak Eksterior



Tampak Eksterior



Tampak Eksterior



Tampak Eksterior



Tampak Eksterior



Tampak Eksterior



Tampak Eksterior

