

KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.




ARBETSINNEHÅLL

[illegible]**VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.

Använd
alltid
rena
ESD-
handskar





KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.




ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
82	Mont X3	1	
81	Mont X2	1	
49	Mont R25 och R16	2	
8	Mont B9	1	
31	Mont D4X	1	
74	Mont V16	1	
67	Mont T1	1	
56	Mont R36	1	

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.





KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.




ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
41	Mont R4 och R5	2	
75	Mont V17	1	
29	Mont D1	1	
20	Mont C12, C13, C30, C34 och C35	5	
60	Mont. R54	1	
63	Mont. R7	1	
71	Mont. V2	1	
70	Mont. V1	1	
7	Mont. B1 och B2	2	
90	Mont. C14 och C29	2	

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.





KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.



ARBETSSINNEHÅLL


Pos	Operationsmoment	Antal	Info
16	Mont C6	1	
17	Mont C7	1	
18	Mont C8	1	
14	Mont C3	1	
45	Mont R11	1	
47	Mont R13	1	
50	Mont R17	1	
51	Mont R18	1	
80	Mont X1	1	
84	Mont A0, B0, C0, E0, F0	5	

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.



Note the turn of the socket
Observera sockelns vändning



KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.



lead-free

ARBETSINNEHÅLL

[illegible]

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.

**Använd
alltid
rena
ESD-
handskar**

