

KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.



ARBETSINNEHÅLL


[illegible]

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.

Använd
alltid
rena
ESD-
handskar





- KONTROLLERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.




ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
86	Mont X3	1	
35	Mont N2	1	
34	Mont N1	1	
60	Mont R47	1	
39	Mont R4, R5	2	
19	Mont C7 och C17	2	
27	Mont D2	1	
24	Mont C21 och C22	2	
98	Mont. C24	1	

- VERIFIERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.





- KONTROLLERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.




ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
51	Mont R14, R15, R22 och R23	4	
75	Mont S1	1	
40	Mont R1	1	
41	Mont R2	1	
20	Mont C8 och C16	2	
43	Mont R9 och R30	2	
97	Mont C15, C28, C34 och C35	4	
6	Mont A1	1	
7	Mont A3	1	
23	Mont C12, C13 och C30	3	

- VERIFIERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.





KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.



ARBETSINNEHÅLL


Pos	Operationsmoment	Antal	Info
29	Mont D4X	1	
76	Mont S2	1	
46	Mont R8, R16 och R25	3	
73	Mont V16	1	
10	Mont B9	1	
22	Mont C26 och C31	2	
85	Mont X2	1	
70	Mont V1	1	
33	Mont K1, K2 och K3	3	



VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.





KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.



ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
28	Mont D4	1	
89	Mont kabel på A0, B0, C0, F0 och H0	5	
93	Mont kabel på 0 och G0	2	
91	Mont kabel på K0, L0, M0, N0, P0 och R0	6	
92	Mont kabel på S0, T0 och U0	3	

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.

