



L = xtal_length
 R = xtal_radius
 LC = pc_length
 RC = pc_radius
 LT = taper_length
 RO = wrap_around_radius
 LO = ditch_depth
 WO = ditch_thickness
 LH = hole_length
 RH = hole_radius