

PRP2 - Praktikumsaufgaben 2: Steuerung des Festo-Transfersystems mittels Finite State Machine

Lernziele: Sie können ...

- ... einen Wrapper/Adaptor für eine Schnittstelle implementieren
- ... eine Steuerung als State Machine (FSM) modellieren.
- ... eine FSM systematische als Klasse in C++ implementieren.
- ... die Implementierung debuggen und in Betrieb nehmen.

Allgemeine Hinweise

Vorbereitung und Durchführung:

- Bitte bereiten Sie die nachfolgenden Aufgaben so weit wie technisch möglich vorm Praktikums-termin vor.
- Um den größten Lerneffekt zu erzielen, wird empfohlen, dass zunächst jeder von Ihnen versucht, die Aufgaben selbständig zu lösen. (Tauschen Sie sich bei Problemen in Ihrer Gruppe oder mit anderen Kommilitonen aus.)
- Die Lösungen sind am Anfang des Praktikums zu präsentieren und ggf. bis zum Ende des Praktikums zu vervollständigen.
- **Die Lösungen sind nach erfolgreicher Abnahme auf den Git-Server hochzuladen (push).**

Bitte beachten:

- **Verändern Sie nicht den mitgelieferten Source Code.** (Außer an Stellen, an denen dies explizit erlaubt ist. (siehe README))
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabenstellung angegebenen Bezeichner und Namen (z.B. für Funktionen, Variablen usw.).
- Achten Sie auf Ihren *Coding Style*.
- Achten Sie auf ausreichende und sinnvolle Kommentare in Ihrem Code.

Erfolgreiche Teilnahme / Abnahme:

- Es besteht Anwesenheitspflicht bei allen Praktikumsterminen.
- Zu jedem Programm muss ein Design (d.h. z.B. UML Klassendiagramm und Zustandsmaschine) angefertigt werden. Diese sind zuerst vorzuzeigen! Ohne Design wird der Code nicht abgenommen!
- Die erfolgreiche Abnahme aller Aufgaben **bis zum Ende des jeweiligen Praktikumstermins.**
- Die Abnahme erfolgt individuell und nicht pauschal für jedes Team.
- Der Code muss sinnvollen, einheitlichen Codingstyles entsprechen. ("C-Coding Style" in Teams)
- Abnahme im Termin:
 - Vorführung der vollständigen Lösungen
 - Befragung zu der Bearbeitung, den Lösungen sowie verwandten theoretischen Themen
- Abgabe der Lösung erfolgt durch push auf den git-Server. Im push enthalten sein müssen:
 - Design-Dokumente (Idee, Algorithmen, Struktur der Lösung)
 - Source-Code
 - Ggf. Testergebnisse/Screenshots etc.

1 Das Festo-Transfersystem

Für das Festo-Transfersystem soll in diesem Praktikum eine Ablaufsteuerung implementiert werden. Der Ablauf soll als Zustandsautomat modelliert und dann systematisch in einer Klasse in C++ umgesetzt werden.

Benutzen Sie für den Zugriff auf die Sensoren/die Ansteuerung des Festo-Transfersystems die **neue API, die Sie vom Git-Server holen können. (update)**



1.1 Änderungen an der API

Die Schnittstellen für den Zugriff auf die Lichtschranken, Tasten, LEDs und die Ampel haben sich geändert. (Siehe Sourcecode der Klassen `AlarmLamp`, `FeedSeparator`, `LighBarrier`, `LED`, `PushButton`.)

Zusätzlich sind nun Sensoren zur Höhenmessung (Klasse `HeightSensor`) und zur Metalldetektierung (Klasse `MetalDetector`) hinzugekommen:

FestoTransferSystem	Methoden	
Objekt	Methode	Rückgabe
heightcheck	isHeightCorrect()	true: Höhe ist OK (Hohes Werkstück, oder Werkstück mit Loch nach unten) false: Höhe ist nicht OK (Flaches Werkstück oder Werkstück mit Loch nach oben)
metalcheck	isMetalDetected()	true: Metall erkannt false: Metall nicht erkannt

2 Beschreibung des Verhaltens der Anlage

2.1 Allgemeine Beschreibung

Prinzipiell soll die Steuerung folgendes Verhalten haben:

- Es sollen die nicht metallischen Werkstücke aussortiert werden.
- Um Metall zu erkennen, muss dieses oben liegen. Werkstücke mit Metall haben alle ein Loch auf der Seite mit Metall. Ist das Ergebnis der Höhenmessung OK, kann es sein, dass das Loch und somit auch das Metall nach unten liegen. Ein manuelles Drehen des Werkstücks ist daher in diesen Fällen notwendig.
- Das Ergebnis der Höhenmessung soll in der Ampel signalisiert werden, bis das Werkstück den nächsten Zustand erreicht hat. Das Ergebnis (Höhe in Ordnung = Q1 leuchtet) ist weiterhin erkennbar.
- Die Start-Taste schaltet die Anlage zwischen Standby und Betriebsbereit um. Wird ein Werkstück transportiert, kann die Anlage nicht nach Standby geschaltet werden. Ist ein Schalten über den Start-Taster möglich, so leuchtet die LED dieses Tasters.
- Die LED Q2 zeigt an, ob die Weiche geöffnet ist.
- Wird ein Werkstück transportiert, dann leuchtet die gelbe Lampe. Ausnahme: nach der Höhenmessung und nach dem Metalldetektor.

2.2 Detaillierte Beschreibung

Zu Beginn soll die Anlage in einem **Anfangszustand** sein, der folgendermaßen charakterisiert ist:

- Das Band steht.
- Die Weiche ist geschlossen.
- Die Ampelleuchten sind alle aus.
- Die Lampen Q1 und Q2 sind aus.
- Nur die LED der Start-Taste leuchtet.

Wenn die Start-Taste gedrückt wird, geht die Anlage in den Zustand **Betriebsbereit** über:

- Das Band steht still.
- Bei der Ampel leuchtet nur grün.

Wenn jetzt die Start-Taste erneut gedrückt wird, geht die Anlage in den **Anfangszustand** zurück.

Wird im Zustand **Betriebsbereit** ein Werkstück an den Bandanfang gelegt, so beginnt der Transport des Werkstückes. Dazu wird die Anlage wie folgt angesteuert:

- Das Band transportiert das aufgelegte Werkstück langsam nach rechts (Richtung anderes Ende).
- Die Ampel schaltet von Grün auf Gelb.

Wenn das Werkstück die Lichtschranke der Höhenmessung erreicht, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band wird gestoppt.
- Die Ampel schaltet von Gelb auf Rot.

Wenn die Höhe des Werkstücks erfasst wurde und die Höhe OK ist, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band läuft schnell nach links (zurück zum Anfang).
- Die Ampel schaltet auf Rot und Gelb.
- Die Q1-Lampe leuchtet. Diese Lampe soll so lange leuchten, bis ein neues Werkstück auf das Band gelegt wird.
- Geben Sie das Ergebnis der Höhenmessung zusätzlich auf der Konsole aus.

Wenn das Werkstück mit Höhe OK am Anfang des Bands angekommen ist, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band wird gestoppt
- An der Ampel leuchtet nur Rot. (**Optional:** Die rote Lampe blinkt)
- Die LED der Reset-Taste leuchtet.

Wurde das Werkstück gedreht, wird dies über die Reset-Taste bestätigt und folgender Zustand wird erreicht:

- Das Band läuft schnell nach rechts.
- An der Ampel leuchtet nur Gelb.
- Die LED der Reset-Taste leuchtet nicht.
- Das Werkstück soll nun bis zur Weiche transportiert werden.

Wenn die Höhe des Werkstücks erfasst wurde und die Höhe nicht OK ist, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band läuft schnell nach rechts.
- Die Ampel schaltet auf Grün und Gelb.
- Die Q1 Lampe leuchtet nicht.
- Geben Sie das Ergebnis der Höhenmessung zusätzlich auf der Konsole aus.

Wenn das Werkstück die Weiche erreicht hat, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band wird gestoppt.
- Die Ampel schaltet auf Rot.

Wenn das Werkstück bei der Weiche ist und nicht metallisch ist, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band läuft schnell nach rechts.
- Die Ampel schaltet auf Gelb und Rot.
- Die Weiche bleibt zu; Q2 ist aus.

Wenn das Werkstück bei der Weiche ist und metallisch ist, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band läuft schnell nach rechts.
- Die Ampel schaltet auf Gelb.
- Die Weiche wird geöffnet.
- Die Q2-Lampe leuchtet.

Wenn das Werkstück in der Rutsche angekommen ist, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band wird angehalten
- Die Ampel schaltet auf Rot. (**Optional:** Die gelbe Lampe blinkt zusätzlich)

Wenn die Lichtschranke der Rutsche wieder frei ist, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band wird angehalten.
- Die Ampel schaltet auf Rot.
- Die Anlage kann wieder in den Anfangszustand geschaltet werden, bzw. ein neues Werkstück eingelegt werden

Wenn das Werkstück im Auslauf angekommen ist, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band wird gestoppt.
- Die Weiche geht zu; Q2 ist ausgeschaltet.
- Die Ampel schaltet auf Grün und Rot. (**Optional:** Die rote Lampe blinkt.)

Wenn das Werkstück aus dem Auslauf entfernt wurde, wird folgender Zustand erreicht:

- Das Band steht.
- Die Ampel schaltet auf Grün.
- Die Anlage kann wieder in den Anfangszustand geschaltet werden, bzw. ein neues Werkstück eingelegt werden.

3 Aufgaben

Folgende Teilaufgaben sollen, so weit wie möglich, **vor** dem Praktikum bearbeitet werden.

3.1 Vorbereitung

3.1.1 Modellierung

Listen Sie alle Events/Bedingungen (Eingabe) auf, die die Finite State Machine (FSM) verarbeitet. Listen Sie alle Aktionen auf, die der Zustandsautomat auslösen kann (Ausgabe).

Zeichnen Sie die FSM als Zustandsdiagramm **in UML-Notation und Semantik**. Die Bedingungen an den Transitionen und die Aktionen sollen dabei noch abstrakt formuliert werden, d.h. keinen C/C++-Code beinhalten. Beachten Sie, ob die Transition ein Event oder einen Zustand der Sensoren auswertet.

Für jede selbst erstellte Klasse muss ein Klassendiagramm in UML Notation angelegt werden.

Die Klassendiagramme, Listen und die vollständige FSM sind **zu Beginn** des Praktikumstermins vorzuzeigen.

Hinweis: Sie dürfen die Modelle auch händisch zeichnen und für die Abgabe einscannen/abfotografieren.

3.1.2 Transformation in Code-nahe Darstellung

Zeichnen Sie die FSM erneut. Die Bedingungen und die Aktionen sollen nun Code-nahe ausgeführt sein, d.h. hier tauchen Bezeichner von Methoden, Pseudo-Code oder schon C/C++-Code auf. Geben Sie sinnvolle und selbst-erklärende Namen für Ihre Bezeichner.

Die vollständige FSM ist **zu Beginn** des Praktikumstermins vorzuzeigen.

Hinweis: Sie dürfen die Modelle auch händisch zeichnen und für die Abgabe einscannen/abfotografieren.

.

3.2 Implementierung

3.2.1 Repository-Update


Die Implementierung umfasst einen Wrapper sowie eine FSM.

Verwenden Sie die neue API, indem Sie **Git update mit rebase** ausführen.

3.2.2 Wrapper

Der Motor des Förderbandes wird über die Klasse **FestoTransferSystem** über codierte Zahlenwerte angesteuert. Die Zahlenwerte sind nicht direkt verständlich und intuitiv zugänglich. In C würden diese Magic Numbers mittels Präprozessor-Macros durch "sprechende" Symbole ersetzt. In der objektorientierten Welt wird ein Wrapper verwendet, der die Magic Numbers durch eine sprechende Schnittstelle, d.h. durch Methoden mit passenden Namen, ersetzt. Entwerfen Sie eine Wrapper-Klasse für den Antrieb, die diese Übersetzung übernimmt!

Die Wrapper-Klasse soll dabei für jede der Bewegungsmöglichkeiten eine Methode bereitstellen. Die Methode ruft daraufhin bei der Klasse des Festo-Transfersystems die Methode **setSpeed()** mit dem passenden Parameter auf. Hierzu muss der Wrapper auf das Objekt der Klasse **FestoTransferSystem** zugreifen (siehe Diagramm).



Erstellen Sie den Wrapper und testen diesen **vor Beginn** des Praktikumstermins.

3.2.3 FSM

Implementieren Sie den Zustandsautomaten als eigene Klasse auf Basis Ihrer Diagramme. Der Zustandsautomat wird durch die **main()**-Funktion zyklisch aufgerufen. Der Zustandsautomat wertet mithilfe der durch die Klasse **FestoTransferSystem** bereit gestellten Objekte und Methoden die Sensorsignale der Anlage aus. Die Anlage wird durch die Aktionen der FSM entsprechend angesteuert.

Hinweise:

- 1.) **Achtung: Die Weiche darf nicht dauerhaft geöffnet sein, der Magnet kann sich überhitzen.**
- 2.) Implementieren Sie die FSM nach dem Muster aus der Vorlesung. (Aktionen in der Regel im „Do“.) Implementieren Sie zunächst nur die ersten drei Zustände und testen Sie die prinzipielle Funktion Ihres Programms. Erstellen Sie sich zur Kontrolle ggf. eine Funktion (z.B. **showState()**), die ihnen bei einem Zustandswechsel den Wechsel auf der Konsole anzeigt.
- 3.) Systematisches Vorgehen: Wird ein Fehler im Ablauf festgestellt, wird **zuerst** die Skizze des Automaten aus der Vorbereitung bzw. Transformation modifiziert und **erst dann** die Implementierung geändert. UML-Modell und C++-Implementierung sollen bei jedem Testlauf konsistent sein.
- 4.) Vervollständigen Sie die FSM und testen Sie diese.
- 5.) Prinzipiell soll die Implementierung es ermöglichen, dass durch die main-Funktion weitere unabhängige FSM aufgerufen werden können.

3.3 Systemtests

Leiten Sie Systemtests aus Ihrer FSM ab. Versuchen Sie dabei 100% Zustandsüberdeckung zu erreichen. Wie viele Testszenarien benötigen Sie mindestens? Beschreiben Sie die Testszenarien und nennen Sie die dazugehörigen Inputs und Outputs der Tests.

Führen Sie diese Tests bei der Abnahme vor! (Automatisierte Tests sind optional, es darf an der Anlage getestet werden.)

Optional: Implementieren Sie die Tests mit Hilfe der API in *simadapterbmt/simadapter_tests.cpp*

4 Abnahme/Nachbereitung

Die Lösungen sind am Anfang des Praktikums zu präsentieren und ggf. bis zum Ende des Praktikumstermins zu vervollständigen. Sollte dieses nicht möglich sein, so ist die Vorführung und Abnahme innerhalb von einer Woche nach dem Praktikumstermin nachzuholen.

Die Zeichnungen/Diagramme müssen zur Implementierung passen!