







# CHECK-LIST

## MANUTENÇÃO CORPORATIVA





PLACA CAMINHÃO: RBA8997	MOTORISTA: LUCAS ROBERTO DE SOUSA ALVES		
PLACA CARRETA 1: FUG7A86	VISTORIADOR: lalves		
PLACA CARRETA 2: GUH9A89	KM ATUAL: 80.000	DATA: 06/08/2025	HORA: 14:25

ITEM	OK
VAZAMENTO DE ÓLEO MOTOR	OK
VAZAMENTO DE ÁGUA MOTOR	OK
NÍVEL DE ÓLEO DE MOTOR	OK
NÍVEL DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO	OK
VAZAMENTO DE ÓLEO CÂMBIO	OK
VAZAMENTO DE ÓLEO DIFERENCIAL	OK
VAZAMENTO DE ÓLEO CUBOS	OK
VAZAMENTO DE AR	NÃO OK
PNEUS AVARIADOS	NÃO OK
PARA-BRISA	NÃO OK
ILUMINAÇÃO	NÃO OK
FAIXAS REFLETIVAS	OK
PRESENÇA DE FALHAS NO PAINEL	OK
FUNCIONAMENTO TK	OK
FUNCIONAMENTO TACÓGRAFO	OK
ITENS AVARIADOS PARA FUNILÁRIA	OK

CAVALO: TOCO 4X2 (X) TRUCADO 6X2 () TRAÇADO 6X4 ()  
RÍGIDO: TOCO 4X2 () TRUCADO 6X2 () TRAÇADO 6X4 ()



CARRETA: 2 EIXOS () 3 EIXOS (X)



OBS:	