



SEGURANÇA VEICULAR LTDA - SC

02.658.517/0001-69

RUA EDISON SILVA JARDIM, 430 - COLONINHA - FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 88090270

Fone / Fax : (48) 3244-7928 - E-mail: fabricio@sevel.eng.br - Site: www.sevelsc.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

| | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Nº ORDEM DE SERVIÇO | DATA REALIZADA | DATA DA 1ª REVISÃO | DATA DA 2ª REVISÃO | TIPO DE VEÍCULO | Nº DE ORDEM |
| 57655 | 04/01/2022 | | | SMTTP - TAXI | 0405 |

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO / CONDUTOR

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| PROPRIETÁRIO | | CONDUTOR | |
| CARLOS ALBERTO DE MORAIS FALK | | CARLOS ALBERTO DE MORAIS FALK | |
| ESPÉCIE/TIPO | | MARCA/MODELO | |
| PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL | | CHEV/ONIX PLUS 10TMT LT1 | |
| PLACA | CHASSI | LOTAÇÃO | ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO |
| REA8G40 | 9BGE69H0MG172491 | 5 p. | 2020 / 2021 |

DESCRIÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADES

VEÍCULO APROVADO SEM RESSALVAS

FOTO TRASEIRA



FOTO DIANTEIRA



ATENÇÃO


CASO O VEÍCULO TENHA APRESENTADO NÃO-CONFORMIDADES
O PRAZO MÁXIMO PARA RETORNO É: 03/02/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE




A SEVEL não se responsabiliza por possíveis danos oriundos de peças desgastadas ou com falhas de fabricação. Este relatório retrata as condições do veículo no ato da apresentação do serviço.

CHANCELA DA SEVEL

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO


Fabricio Torri
Eng. Mecânico
CREA/SC 062087-6

ASSINATURA DO CONDUTOR

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA OS Nº 60872 NÚMERO DE ORDEM PMF: 0405 | | SEVEL - SEGURANÇA VEICULAR LTDA - SC CNPJ: 02.656.517/0001-69 R. Edison Silva Jardim, 430 - B. Colônia - Florianópolis - SC CEP: 88090270 Fone: (48) 3244-7928 | |
| IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR | | | |
| PROPRIETÁRIO CARLOS ALBERTO DE MORAIS FALK | | CPF/CNPJ 209.703.820-49 | |
| CONDUTOR CARLOS ALBERTO DE MORAIS FALK | | CPF/CNPJ 20970382049 | |
| ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL | | MARCA / MODELO CHEV/ONIX PLUS 10TMT LT1 | |
| PLACA REA8G40 | | CHASSI 9BGEB69H0MG172491 | |
| ANO DE FAB / MODELO 2020 / 2021 | | | |
| LOTAÇÃO 5 | POT / CIL 116 / 100 | COR BRANCA | COMBUSTÍVEL Alcool/Gasolina |
| | | CMT (kgf) 0 | PBT (kgf) 0 |
| | | TARA (kgf) 0 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Exclusivo Prefeitura Florianópolis) | | | |
| LARGURA CARROÇARIA | | VOLUME LIVRE DO BAGAGEIRO | |
| <input type="checkbox"/> Air Bags Frontais <input type="checkbox"/> Air Bags Laterais <input type="checkbox"/> Freios ABS <input type="checkbox"/> Ar Condicionado <input type="checkbox"/> Direção Assistida | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO | | | |
| <input type="checkbox"/> Coletivo <input type="checkbox"/> Convencional <input type="checkbox"/> Coletivo Executivo <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Turismo <input type="checkbox"/> Especial (Escolar e Fretamento) | | | |
| FOTO TRASEIRA E LATERAL | | FOTO DIANTEIRA E LATERAL | |
|  | |  | |
| SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC Data: 05/09/2022 08:45:57 - Nº OIA: 0084 | | SEVEL - SC - FLORIANÓPOLIS / SC Data: 05/09/2022 08:46:10 - Nº OIA: 0084 | |
| DATA DA INSPEÇÃO 05/09/2022 | | DATA DA 1ª REVISÃO 05/09/2022 | |
| | | DATA DA 2ª REVISÃO | |
| Decalque Chassi | | | CHANCELA |
| Observações NÚMERO DE ORDEM PMF 0405 VEÍCULO APROVADO SEM RESSALVAS | | | |
| ATENÇÃO | | CASO O VEÍCULO TENHA APRESENTADO NÃO - CONFORMIDADES O PRAZO MÁXIMO PARA RETORNO APARTIR DA DATA DE INSPEÇÃO É: | |
| 30 DIAS | | | |
| DATA DA INSPEÇÃO 05/09/2022 | | DATA DA EMISSÃO 05/09/2022 | |
| | | DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023 | |
| ASSINATURA / CARIMBO / CREA RESPONSÁVEL TÉCNICO  Fabrício Torri Eng. Mecânico CREA/SC: 052687-6 | | - O veículo rodoviário acima identificado foi rigorosamente inspecionado de acordo com a regulamentação de trânsito vigente no país. - A SEVEL não se responsabiliza por substituições de componentes, itens, peças ou partes posteriormente a realização da inspeção. - Este relatório retrata as condições do veículo no ato da inspeção. | |