



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

OS N° 000981/2022

**FLORIPA**  
INSPEÇÃO VEICULAR

## IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR

<b>PROPRIETÁRIO</b> MARLENE TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA				<b>CPF/CNPJ</b> 10.893.269/0001-06		
<b>CONDUTOR</b> MAURICIO NASCIMENTO COSTA				<b>CPF</b> 660.574.509-49		
<b>ESPECIE/TIPO</b> PASSAGEIRO / MICROONIBUS				<b>MARCA/MODELO</b> RENAULT/MASTER EUROLAF P		
<b>PLACA</b> MKG3102		<b>CHASSI</b> 93YADC1L6DJ215595		<b>ANO/MODELO</b> 2012/2013		
<b>LOTAÇÃO</b> 16	<b>POT / CIL</b> 114/2463	<b>COR</b> BRANCA	<b>COMBUSTÍVEL</b> DIESEL	<b>CMT (kgf)</b> 5,50	<b>PBT (kgf)</b> 3,50	<b>TARA (kgf)</b> 2,59

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Exclusivo Prefeitura de Florianópolis)

<b>LARGURA CARROÇARIA</b>	<b>VOLUME LIVRE DO BAGAGEIRO</b>
<input type="checkbox"/> Air Bags Frontais	<input type="checkbox"/> Air Bags Laterais
<input type="checkbox"/> Freios ABS	<input type="checkbox"/> Ar Condicionado
<input type="checkbox"/> Direção Assistida	

## IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

<input type="checkbox"/> Coletivo Convencional	<input type="checkbox"/> Coletivo Executivo	<input type="checkbox"/> Taxi	<input type="checkbox"/> Turismo	<input type="checkbox"/> Especial (Escolar e Fretamento)
--	---	-------------------------------	----------------------------------	--

FOTO DIANTEIRA / LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA / LATERAL ESQUERDA



**DATA INSPEÇÃO**

15/03/2022

**DATA PRIMEIRA REVISÃO**

18/03/2022

**DATA SEGUNDA REVISÃO**



CHANCELA

## Observações:

LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - (ESCOLAR)  
NUMERO DE REGISTRO: PMF 150-02

**DATA INSPEÇÃO**

18/03/2022

**DATA DA EMISSÃO**

18/03/2022

**DATA DE VENCIMENTO**

18/03/2023

Assinatura / Carimbo / CREA Responsável Técnico

Munio Henrique Pfleger  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA 251954605

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME AS NORMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS PERTINENTES;  
- ESTE LIT - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELA FLORIPA, RELATIVA AOS COMPONENTES INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE/TRANSFORMADOR/INSTALADOR OU PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS PESSOAIS, MATERIAIS OU QUAISQUER PERDAS PROVOCADAS POR PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO INCORRETA DO VEÍCULO RODOVIÁRIO;  
- ESTE LIT RETRATA A CONDIÇÃO DO VEÍCULO NA DATA DA INSPEÇÃO REALIZADA.



# TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

<b>GRUPO 1</b>	Circuito de freio
Informações constantes no CRLV	Discos, tambores, pratos e componentes
Conformidade das características do veículo	<b>GRUPO 6</b>
<b>GRUPO 2</b>	Alinhamento de rodas
Pára-choques	Volante e coluna
Espelhos retrovisores	Mecanismo, barras e braços
Limpador e lavador de pára-brisa	Articulações
Pára-sol	Servodireção hidráulica
Velocímetro	Amortecedor de direção
Buzina	<b>GRUPO 7</b>
Cintos de segurança	Funcionamento da suspensão
Extintor de incêndio	Eixos
Triângulo de segurança	Elementos elásticos
Estepe	Elementos absorvedores de energia
Tacógrafo	Elementos estruturais
Tarifador	Elementos de articulação
Cinto de segurança da árvore de transmissão	Elementos de regulação
Lacres da bomba injetora	Elementos limitadores
Rodas fora do limite	Elementos de fixação
Farol traseiro	Elementos complementares
Vidros	Suspensão pneumática
<b>GRUPO 3</b>	<b>GRUPO 8</b>
Lanternas	Desgaste da banda de rodagem
Luzes Intermitentes de Advertência	Tamanho e tipo dos pneus
Retrorefletores	Simetria dos pneus e rodas
Caixa Luminosa	Estado geral dos pneus
<b>GRUPO 4</b>	Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais	<b>GRUPO 9</b>
Faróis auxiliares	Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira	Vidros e Janelas
Luzes do painel	Bancos
<b>GRUPO 5</b>	Sistema de alimentação de combustível
Freios de serviço	Sistema de exaustão dos gases
Freios de estacionamento	Sistema de exaustão
Comandos	Sistema de transmissão
Servofreio	Carroçaria
Reservatório do líquido de Freio	Chassi/Estrutura
Reservatório de ar/vácuo	Instalação elétrica e bateria