



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA
OS Nº 51025

CITESV - CENTRO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA
CNPJ: 08.096.52/00001.51
R. Santos Saraiva 960 - B. Estreito - Florianópolis - SC
CEP: 88070100
Fone: (48) 3248-0203

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR

PROPRIETÁRIO CARLOS ALBERTO DE ANDRADE		CPF / CNPJ 443.799.439-68				
CONDUTOR CARLOS ALBERTO DE ANDRADE		CPF / CNPJ 44379943968				
ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL		MARCA / MODELO VW/VIRTUS MF				
PLACA RDY9G43	CHASSI 9BWDL5BZ8LP129185	ANO DE FAB / MODELO 2020 / 2020				
LOTAÇÃO 5	POT / CIL 117 / 1598	COR BRANCA	COMBUSTÍVEL Alcool/Gasolina	CMT (kgf) 0	PBT (kgf) 0	TARA (kgf) 0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Exclusivo Prefeitura Florianópolis)

LARGURA CARROÇARIA	VOLUME LIVRE DO BAGAGEIRO
<input type="checkbox"/> Air Bags Frontais <input type="checkbox"/> Air Bags Laterais <input type="checkbox"/> Freios ABS <input type="checkbox"/> Ar Condicionado <input type="checkbox"/> Direção Assistida	

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

<input type="checkbox"/> Coletivo <input type="checkbox"/> Convencional <input type="checkbox"/> Coletivo Executivo <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Turismo <input type="checkbox"/> Especial (Escolar e Fretamento)

FOTO TRASEIRA E LATERAL



FOTO DIANTEIRA E LATERAL



DATA DA INSPEÇÃO 16/08/2022	DATA DA 1ª REVISÃO 16/08/2022	DATA DA 2ª REVISÃO
--------------------------------	----------------------------------	--------------------

Decalque Chassi	CHANCELA
-----------------	----------

Observações
INSPEÇÃO PREFEITURA - TAXI

ATENÇÃO	CASO O VEÍCULO TENHA APRESENTADO NÃO - CONFORMIDADES O PRAZO MÁXIMO PARA RETORNO APARTIR DA DATA DE INSPEÇÃO É:	30 DIAS
DATA DA INSPEÇÃO 16/08/2022	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022	DATA DE VENCIMENTO 16/08/2023

ASSINATURA / CARIMBO / CFT INSPETOR TÉCNICO

Anderson Lyrio Barcellos
CFT Nº 024299509-06
Insp. Técnico

- O veículo rodoviário acima indentificado foi rigorosamente inspecionado de acordo com a regulamentação de trânsito vigente no país.
- A CITESV não se responsabiliza por substituições de componentes, itens, peças ou partes posteriormente a realização da inspeção.
- Este relatório retrata as condições do veículo no ato da inspeção.