



FLORIPA
INSPEÇÃO VEICULAR

LAUDO DE INSPEÇÃO

TÉCNICA

OS Nº 000921/2022

FLORIPA TESTES E ANÁLISES
TÉCNICAS VEICULARES LTDA.
CNPJ: 36.482.878/0001-58
ROD SC 401, 4339 - SACO
GRANDE - FLORIANÓPOLIS-SC
CEP: 88032-005
TEL: (48) 3380-0684

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR

PROPRIETÁRIO SOUTH TRAVEL TRANSPORTES LTDA				CPF/CNPJ 31.639.394/0001-56		
CONDUTOR CAROLINA ROCIO ZACCONE				CPF 011.741.619-30		
ESPÉCIE/TIPO PASSAGEIRO / ONIBUS				MARCA/MODELO MARCOPOLLO/VOLARE DW9 ON		
PLACA QHG6200		CHASSI 93PB49P31EC050551			ANO/MODELO 2013/2014	
LOTAÇÃO 31	POT / CIL 156/0	COR PRATA	COMBUSTÍVEL DIESEL	CMT (kgf) 9,40	PBT (kgf) 9,40	TARA (kgf) 6,79

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Exclusivo Prefeitura de Florianópolis)

LARGURA CARROÇARIA			VOLUME LIVRE DO BAGAGEIRO		
<input type="checkbox"/> Air Bags Frontais	<input type="checkbox"/> Air Bags Laterais	<input type="checkbox"/> Freios ABS	<input type="checkbox"/> Ar Condicionado	<input type="checkbox"/> Direção Assistida	

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

<input type="checkbox"/> Coletivo Convencional	<input type="checkbox"/> Coletivo Executivo	<input type="checkbox"/> Taxi	<input type="checkbox"/> Turismo	<input type="checkbox"/> Especial (Escolar e Fretamen
--	---	-------------------------------	----------------------------------	---

FOTO DIANTEIRA / LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA / LATERAL ESQUERDA



DATA INSPEÇÃO

22/02/2022

DATA PRIMEIRA REVISÃO

22/02/2022

DATA SEGUNDA REVISÃO



CHANCELA

Observações:

LAUDO INSPEÇÃO TÉCNICA - PREFEITURA
NUMERO DE REGISTRO: PMF-RG 38900

DATA INSPEÇÃO

22/02/2022

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

Assinatura / Carimbo / CREA Responsável Técnico

Murilo Henrique Pfleger
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 251954605

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME AS NORMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS PERTINENTES;
- ESTE LIT - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELA FLORIPA, RELATIVA AOS COMPONENTES INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE/TRANSFORMADOR/INSTALADOR OU PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS PESSOAIS, MATERIAIS OU QUAISQUER PERDAS PROVOCADAS POR PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO INCORRETA DO VEÍCULO RODOVIÁRIO;
- ESTE LIT RETRATA A CONDIÇÃO DO VEÍCULO NA DATA DA INSPEÇÃO REALIZADA.

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	Circuito de freio
Informações constantes no CRLV	Discos, tambores, pratos e componentes
Conformidade das características do veículo	GRUPO 6
GRUPO 2	Alinhamento de rodas
Pára-choques	Volante e coluna
Espelhos retrovisores	Mecanismo, barras e braços
Limpador e lavador de pára-brisa	Articulações
Pára-sol	Servodireção hidráulica
Velocímetro	Amortecedor de direção
Buzina	GRUPO 7
Cintos de segurança	Funcionamento da suspensão
Extintor de incêndio	Eixos
Triângulo de segurança	Elementos elásticos
Estepe	Elementos absorvedores de energia
Tacógrafo	Elementos estruturais
Tarifador	Elementos de articulação
Cinto de segurança da árvore de transmissão	Elementos de regulagem
Lacres da bomba injetora	Elementos limitadores
Rodas fora do limite	Elementos de fixação
Farol traseiro	Elementos complementares
Vidros	Suspensão pneumática
GRUPO 3	GRUPO 8
Lanternas	Desgaste da banda de rodagem
Luzes Intermitentes de Advertência	Tamanho e tipo dos pneus
Retrorefletores	Simetria dos pneus e rodas
Caixa Luminosa	Estado geral dos pneus
GRUPO 4	Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis
Faróis principais	GRUPO 9
Faróis auxiliares	Portas e tampas
Lanterna de iluminação da placa traseira	Vidros e Janelas
Luzes do painel	Bancos
GRUPO 5	Sistema de alimentação de combustível
Freios de serviço	Sistema de exaustão dos gases
Freios de estacionamento	Sistema de exaustão
Comandos	Sistema de transmissão
Servofreio	Carroçaria
Reservatório do líquido de Freio	Chassi/Estrutura
Reservatório de ar/vácuo	Instalação elétrica e bateria